

工业烤箱 工业烤箱生产厂家 雷腾工业烤箱

产品名称	工业烤箱 工业烤箱生产厂家 雷腾工业烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

产品详情

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，深圳恒温烤箱厂，深圳恒温烤箱厂家

恒温烤箱的清洗方法

- 1、把洗涤剂倒入装有少量清水的喷壶里，注意浓度，水是洗涤剂10倍左右，这样去污能力会强一点。
- 2、将兑好的洗涤剂溶液喷在烤箱内有油污的地方，油污重的位置多喷点。
- 3、将厨房纸巾铺在烤箱四壁后，重新在纸巾上再喷一遍洗涤剂水。
- 4、把备好的开水放入烤箱，关上烤箱门，不通电，焖10分钟。
- 5、10分钟后取下纸巾，用蘸有洗涤剂水的纸巾擦拭油污，油污就擦掉了。
- 6、最后用干净的抹布将烤箱擦拭干净就可以了

烘箱按行业来分可分为：电子行业专用烘箱

仪器仪表行业专用烘箱塑料及橡胶行业专用烘箱电工器材行业专用烘箱 电镀行业专用烘箱

印刷行业专用烘箱 眼镜行业专用烘箱 制药行业专用烘箱纺织印染行业专用烘箱 机械行业专用烘箱

合成纤维行业专用烘箱 木材行业专用烘箱磨擦材料专用烘箱 ...

烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，工业烤箱，PID调节：配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，快捷与有效。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱，雷腾工业烤箱，深圳工业烤箱厂，深圳工业烤箱厂家

出现故障问题是我们所有用户包括厂家都是不想见到的，但是因为是机械设备，所以一些故障问题也是在所难免的。那么对于新用户来说，一开始碰到故障问题肯定是非常慌张的，因为不知道应该怎么办。那么今天小编就来带大家了解一下工业烤箱常见的故障有哪些以及它的解决方法。

1、温度不下降 解决方法：工业烤箱的电热接触器触头烧坏咬死，电热电源不能断开，应更换接触器，工业烤箱的温度表损坏，应更换。工业烤箱的感温线损坏，应更换。

2、无风或风很小 解决方法：检查工业烤箱风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。把工业烤箱风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，不锈钢内胆工业烤箱，螺丝旋紧，工业烤箱生产厂家，再盖上盖板。送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相当立即关机检查电源线，或者马达烧坏，应更换马达

3、温度长不上 解决方法：工业烤箱的发热管烧坏，应折掉烤箱右边发热管盖板，更换发热管。工业烤箱的发热管电源线烧断或接触不良，应重新接线。以上这几点就是工业烤箱比较常见的问题啦，解决方法小编已经附在上面了，故障的发生我们避免不了的，但是我们可以通过做好保养工作来减少故障的发生。

机械的保养都是非常重要的，为了能够保证在工作中减少故障的发生，还有产品的质量可以得到更好的保证，这些都是跟机械的保养是有直接的关系的，那么下面我们就来了解一下精密烤箱在保养的时候需要注意哪些事项呢？1、检查通风口是否堵塞，并清理积尘。2、风机运转是否正常。3、维修工检查电流是否正常。4、检查温控器是否准确，热风鼓风循环工业烤箱，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。5、检查发热管有无损坏，线路是否老化。6、检查计时器是否准确，误差是否允许。

以上这些事项就是精密烤箱在保养的时候需要注意的事项了，

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。

工业烤箱由角钢和薄钢板制成，盒子加固，外表面涂漆，外壳上填充硅酸铝纤维与衬里，形成可靠的保温层。工业烤箱具有广泛的应用范围，可以干燥各种工业材料。它是一种通用的干燥设备。

工业烤箱结构：工业烤箱内外双层结构，外壳由角钢制成，内外双壳填充纤维材料。工业烤箱中使用的大多数纤维材料是硅酸铝，它起到保温层的作用，形成可靠的绝缘层。工业烤箱配有热风循环系统和温度测量和控制系统。工业烤箱的原理：1，在工业烤箱中，操作员使用仪表和温度传感器获取工业烤箱内的温度值，并通过控制系统进行操作。工业炉的热风循环加热方法比普通的散热加热方法具有更好的气体流动性，可以加快工业炉内物料的干燥速度。

2，工业烤箱的热风循环系统包括送风电机，风轮和电加热器。供气马达驱动风轮送冷空气。冷空气由电加热装置加热以携带热能，然后通过空气管道进入工业烤箱的烤箱工作室。3，工业烤箱的热风循环系统有利于提高气温的均匀性。在工业烤箱开关盒门的运输过程中，温度值受到影响，热风循环系统的均匀性大化工作状态的温度值在速度内恢复。以上就是关于工业烤箱结构及原理介绍，希望能帮助您更进一步了解工业烤箱。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱-工业烤箱生产厂家-雷腾工业烤箱(优质商家)由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（www.gykxcj.com）位于东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园对面50米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雷腾工业烤箱在工业自动控制系统及装备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。雷腾工业烤箱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雷腾工业烤箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。