

山西覆膜机 覆膜机温度 永鸿木业机械

产品名称	山西覆膜机 覆膜机温度 永鸿木业机械
公司名称	泰安市永鸿木业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市满庄钢材大市场北路119号
联系电话	18353878066

产品详情

覆膜机出来的商品粘不牢怎么办

使用过覆膜机的朋友你们有没有这样的经历，覆膜机伏魔完成的商品其他的地方都挺好，但就是抚摸出来的商品粘不牢，导致整个都没办法使用，自己着急也没有办法，只能去请维修师傅来帮忙弄，费钱又费时，维修师傅几下就弄好了，那么今天小编就和大家说一下这可能是哪里出了问题，也希望能帮助到正在惆怅的你。

- (1) 粘合剂选用不妥，涂胶量设定不妥，配比计量有误：我们可以重选粘合剂商标和涂覆量来配比。
- (2) 打印品外表情况不好：如有喷粉、墨层太厚、墨迹未干或未干完全等形成粘合不良，则可用干布轻轻地擦去喷粉，或添加粘合剂涂布量、增大压力，以及选用光热压一遍再上胶，或改用固体含量高的粘合剂，或添加粘合剂涂布厚度，或添加烘干道温度等方法处理。
- (3) 粘合剂被油墨及纸张吸收，而形成涂覆量缺乏：可以从刚开始设定配方和涂覆量。
- (4) 上胶量太少：胶量少，固含量也就少，黏结力必定不行。处理方法是增大上胶量。
- (5) 打印品打印面积大：因油墨外表润滑，黏合剂难以潮湿。分散。浸透，因此黏结不牢。处理方法是：加大黏合剂的固含量和胶层厚度，进步覆膜的外界温度。
- (6) 薄膜超越保质期：运用前要查看胶水的出厂日期及保质期。

这就是一般我们经常会遇到的覆膜机出来的商品为什么粘不牢的问题，不知道有没有帮助到大家呢？欢迎大家前来咨询呦。

覆膜机可能发生的问题

我们的覆膜机会出现的故障不仅仅只有一点，他可能会出现的还是有很多的问题，山西覆膜机，那么接下来小编说的这一点可能会出现的问题，冷覆膜机，大家也要注意了啊，避免真的出现了之后不知道该怎么解决，最后还得找工人师傅维修。所以大家来和小编一起研究一下吧。

我们的覆膜机在使用时可能会在覆膜出来的商品上有雪花点，那么这又是为什么呢？别着急，小编来告诉您。

(1) 打印品喷粉过多：打印品喷粉过多，不能被黏合剂完全溶解，覆膜机覆膜出来的商品上就会呈现大面积雪花点。遇到这种情况，大概恰当增大上胶量，或在覆膜机覆膜前前扫去打印品上的喷粉。

(2) 上胶量太小：上胶量太小，打印品整个外表都会呈现雪花点。处理方法是恰当增大涂胶量。

(3) 黏合剂中有杂质：若是覆膜机周围环境中的尘埃太多，覆膜商品上就会有雪花点。所以，应当特别注意环境卫生；黏合剂用不完应倒回胶桶内密封好，或在上胶前先过滤。

这也是覆膜机在使用过程中会出现的一个小问题呢，不过大家学会了小编说着解决办法后，相信大家就能更好地使用覆膜机了。欢迎有需要的朋友来电咨询，我们会为您提供满意的服务。

大家在日常生活中对覆膜机的接触非常少，但是我们用的不少东西都是覆膜机加工过后的产品。行业内根据覆膜机所具有的特点，大致将覆膜机分为四类，覆膜机温度，让我们一起来了解一下吧。

一种是即涂型，射中类型的设备操作看起来容易，其实要求很高，自动覆膜机，加工出的产品质量高，但是，在加工时油性胶产生的气体会影响人的身体健康，一些地方已经禁止使用油性胶，使用价格相对较高的水性胶来代替。还有预涂型。顾名思义，在加工之前，耗材上提前被涂上胶水，机器运作时通过加热融化预先涂好的胶水，在通过机器将薄膜粘合在所需加工物品上。操作简单并且环保，在这个注重环保的社会，有很大的发展空间。使用较为广泛的是冷裱机，这种覆膜机可以在常温下进行操作，并且价格也很便宜。还有一种小型过膜机，价格适宜，加工出的产品也有着很好的质量，但是它的作业量比较小，只适合于小型物品加工，比如名片、菜谱、照片等，性价比很高。

大家要根据用途来选择合适的覆膜机，不要一味地盲目的只觉得贵的就是好的，欢迎有需要的朋友来电咨询我们。

山西覆膜机-覆膜机温度-永鸿木业机械(优质商家)由泰安市永鸿木业机械有限公司提供。泰安市永鸿木业机械有限公司(www.yhfumoji.com)位于泰安市满庄钢材大市场北路119号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永鸿木业机械在型材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。永鸿木业机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永鸿木业机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。