

空气能冷暖机组排名 济南空气能冷暖机组 洁阳空气能一线品牌

产品名称	空气能冷暖机组排名 济南空气能冷暖机组 洁阳空气能一线品牌
公司名称	山东洁阳新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区东方红东路5888号
联系电话	13356268568

产品详情

空气能冷暖机组

吸收空气部件—翅片换热器

翅片换热器主要采用清水膜的铝箔，桥装的透风系统，让空气充分与传热面积接触，邢台空气能冷暖机组，更高效的吸收空气中的热量的部件。

翅片换热器的特点：

- 1、传热效率高，由于翅片对流体的扰动使边界层不断破坏，因而具有较大的换热系数；同时由于隔板、翅片很薄，具有高导热性，所以使得板翅式换热器可以达到很高的效率。
- 2、紧凑，由于板翅式换热器具有扩展的二次表面，5P空气能冷暖机组，使得它的表面积可达到1000m²/m³。
- 3、轻巧，原因为紧凑且多为铝合金制造，现在钢制、铜制、复合材料等的也已经批量生产

山东洁阳新能源有限公司是一家专业的空气源热泵生产 销售 安装的高新技术企业。

空气能冷暖机组

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

有故障代码的故障及处理

1) 排气温度过高

故障原因：主机检测到的排气温度大于限定值（125℃）。

处理办法：

查询排气温度值是否与实际温度相符，如果不相符更换盘管温度探头；

如果与实际温度相符，则检测机组运行情况，检查表冷器翅片是否堵塞，检查机组是否缺氟，3匹空气能冷暖机组，四通阀是否串气，空气能冷暖机组排管，压缩机是否串气，冷媒管路是否有堵塞。

2) 出水温度过低

故障原因：主板检测出水温度低于限定值（3℃）会造成水泵扬程流量不够。

处理办法：

查询出水温度值是否与实际温度相符，如果不相符更换出水温度探头；

如果与实际温度相符，检测水箱温度值是否与实际值相符（如果是水箱温度控制机器工作），检查并清理管路过滤器，检查管路阀门有没有损坏是否打开，检查循环泵是否符合机组流量要求，是否正常运转。更换探头。

老百姓装空气源热泵不可不知的问题

房屋保温水平、电力容量、安装场地等方面有何要求？

房屋良好的保温水平可降低热泵初装费用、减少后期运行费用，并容易达到理想的采暖效果。

如果房屋保温性能比较差，热泵装机配置容量相对就要加大，配电也要增加，这样就会使耗电量增大、运行费用增加，并且室内温度波动会较大。

通过统计去年北京“煤改电”数据得知，既有建筑加上外保温，运行费用比不加外保温的既有建筑节能10%~15%左右。

给房屋做保温，相当于给房子穿上棉衣。

保温形式常见的有外墙保温、屋顶保温、内墙保温，同时门窗要换为密封和隔热都好的断桥铝合金或塑钢中空玻璃门窗等。

做过保温的房子采用热泵采暖时，初装费用低、运行费用也低，而且室内温度稳定，更舒适。

空气源热泵供暖相对于蓄热电锅炉或电热膜等纯电采暖，电力增容相对较小，只需其三分之一即可。

对于大多数居民而言，除日常家用电器用电容量外（不含夏季空调），增加配电5kW即可满足需要。

北京市农委相关负责人介绍说，通过两年来多种取暖设备使用效果的对比，发现直热式电暖器虽然热得快，也能满足农户取暖要求，但耗能太多，电费太高，不太适合推广使用。

蓄能式电暖器利用晚上谷电储能具有一定的优势，空气源热泵则显现出能效比高、室内温度有保障等优

点。

空气源热泵室外机一定要装在室外空气流通的地方，可以安装在非封闭阳台、屋顶或挂墙。

机组与基础之间应垫放减震装置（20mm以上橡胶垫）。

机组四周不能有影响换热器进风与排风的散热器，以防空气循环短路，影响机组效率。

此外，还要避开油烟排放口，防止风换热器形成污垢及腐蚀；室外机如果挂墙，尽量避免挂在卧室床头位置；室外机尽量避免正对邻居窗口，以防噪音打扰别人；室内机宜布置在远离卧室的房间内。

空气能冷暖机组排名-济南空气能冷暖机组-洁阳空气能一线品牌由山东洁阳新能源有限公司提供。山东洁阳新能源有限公司（www.jieyangforever.com）是从事“空气能热泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：霍经理。同时本公司（www.njjyxbc.com）还是从事空气能冷暖机组，空气源热泵两联供，煤改电空气源热泵的厂家，欢迎来电咨询。