

单吸式清水泵报价 台湾清水泵报价 盛士华泵业

产品名称	单吸式清水泵报价 台湾清水泵报价 盛士华泵业
公司名称	河北盛士华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市南郊工业区
联系电话	13832262270

产品详情

轴封发热，台湾清水泵报价，原因及处理方法如下：(1)填料压得太紧或磨擦。处理方法是放松填料，检查水封管。(2)水封圈与水封管错位。处理方法是重新检查对准。(3)冲洗、冷却不良。处理方法是检查冲洗冷却循环管。(4)机械密封有故障。处理方法是检查机械密封。10.转子窜动大，原因及处理方法如下(1)操作不当，运行工况远离泵的设计工况。处理方法：严格操作，使泵始终在设计工况附近运行。(2)平衡不通畅。处理方法是疏通平衡管。(3)平衡盘及平衡盘座材质不合要求。处理方法是更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。

泵不排液，大流量清水泵报价，原因及处理方法如下：(1)灌泵不足（或泵内气体未排完）。处理方法是重新灌泵。(2)泵转向不对。处理方法是检查旋转方向。(3)泵转速太低。处理方法是检查转速，提高转速。(4)滤网堵塞，单吸式清水泵报价，底阀不灵。处理方法是检查滤网，消除杂物。(5)吸上高度太高，耐腐蚀清水泵报价，或吸液槽出现真空。处理方法是减低吸上高度；检查吸液槽压力。清水泵是电机与水泵连成整体，电动机转子的支点轴承又是水泵轴承，呈刚性动力传递使水泵叶轮旋转工作减压阀。水泵叶轮与涡流壳之间只有0.10-0.22毫米间隙，杂物砂粒极易卡死叶轮，使电机转子无法旋转而发生故障。从修理水泵故障分析因叶轮卡死损坏电机率占八成以上。当关上电源开关时如发现电机不转，应及时关掉电源，电机工作时是以电感产生旋转磁场，短时间内电机不会损坏。可以用螺丝刀取下电机后盖，用手左右旋转风扇叶直至灵活装回后盖再通电。单吸式清水泵报价-台湾清水泵报价-盛士华泵业由河北盛士华泵业有限公司提供。“渣浆泵，清水泵，污水泵，洗沙专用泵等等”就选河北盛士华泵业有限公司（sshby.tz1288.com），公司位于：河北省保定市南郊工业区，多年来，盛士华泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛士华泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yljbcj.cn）还是从事压滤机入料泵，压滤机入料泵厂家，压滤机专用入料泵价格的厂家，欢迎来电咨询。