

uv卷材打印机 镇江打印机 南京众拓科技

产品名称	uv卷材打印机 镇江打印机 南京众拓科技
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

UV平板打印机设备制造企业前景良好

如今，随着“个人制造”的兴起，UV平板打印机行业会保持相对较高的增速，促进了各材料行业的消费。

在工业消费领域，由于金属材料的不断发展，以及金属本身在工业制造中的广泛应用。以MC2030 UV平板打印机为主要打印设备，将会在未来工业领域的应用中，获得相对较快的发展。

综合上述特点趋势，UV打印机的市场前景整体看发展形式好，走向了行业洗牌下一个阶段。从前两年蜂拥冒出来的一些公司，陆续这2年间各种倒闭。行业走向了一个好的越好、差的越差阶段。对行业 and 用户都是好事，会越来越注重规范、行业标准、用户的口碑等方面的建设。

uv平板打印机发展过程

uv平板打印机在国内发展的时间并不长，只有短短的十多年的时间，像丝印、胶印、转印等传统印刷方式确实为数码短版印刷的研制和改进提供了不可或缺的技术支持。虽然在短期内，数码印刷还也无法完全替代传统印刷，但现阶段已经很大部分已改变了传统印刷工艺，UV打印机，这是uv平板打印机印刷发展一个很好的开始。

国内早期的uv平板打印机是使用爱普生喷头，改装写真机、喷绘机而来。由于爱普生喷头的瓶颈较大，加上当时厂家的技术水平普遍较低，行业的整体发展速度较慢，直到2011年才出现工业机器。工业机器的出现使得这个行业机器得到了迅速的发展，解决了爱普生机器不稳定以及打印速度慢的问题。

工业uv平板打印机，印刷流程更简单，一件起印、无须制版、全彩图像一次完成的优点和传统印刷机连续印刷、高速稳定、易成体系的机械方式很好地结合在一起，墨水等都在一系列的改进，做出来的效果还能达到3d浮雕立体感，深受市场用户的喜爱。

UV平板打印机喷头维护要领

喷头是UV平板打印机的关键部件。喷头工作是否正常，将直接影响打印质量，因此对喷头的保养和维护显得尤其重要。

喷头最关键的部位是数目众多、排列紧密的喷嘴，每一个喷嘴的直径都很小，很容易造成堵塞或喷墨不畅等现象，严重影响打印品质。因此，在使用UV平板打印机时必须适时地对该部件进行维护。

不要将喷头置于易产生静电的地方，拿取喷头时应握持其绝缘部位，不能触碰喷头的金属部位，以免因人体静电对喷头内部电路造成伤害。

拆卸下来的喷头不能长时间单独放置，如果没有喷头保护盖，喷嘴中的油墨很容易干涸，从而导致喷嘴堵塞。

喷墨嘴的构造十分精密、拆装、挪位时都应该十分小心，千万不能撞击或磕碰喷墨嘴。

不可用喷嘴直接向喷头内或其他墨水管路内吹气，以防唾液污染管路内部，从而影响墨水畅通。

不得带电拆卸喷头，uv卷材打印机，也不可以在打印过程中关闭电源，尽量为平板打印机安置一个电源稳压器。

建议经常观察打印效果，出现轻微堵塞产生白线、虚笔画等现象，就立即进行自动清洁，这是预防喷嘴堵塞的方法。

uv平板打印机喷嘴堵塞严重，uv打印机价格，进行多次自动清洁仍不能排除故障时，可以考虑进行人工清洁。人工清洁时必须使喷头的喷嘴部分与供墨部分分离，镇江打印机，将喷嘴部分浸泡在无酒精中，大约20分钟后取出，待酒精彻底挥发后再安装使用。

uv卷材打印机-镇江打印机-南京众拓科技(查看)由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司(www.zhongtuoxinxi.com)为客户提供“打印设备”等业务，公司拥有“众拓”等品牌。专注于打印机等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。