

无源滤波补偿柜品牌 无源滤波补偿柜 波宏电气

产品名称	无源滤波补偿柜品牌 无源滤波补偿柜 波宏电气
公司名称	湖北波宏电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6
联系电话	13507286673

产品详情

?无源电力滤波器接线方式无源滤波补偿柜

无源滤波补偿柜接线方式

无源滤波补偿柜主要接线方式有两大类：星型接线(单星接线、双星接线)和三角型接线，如下图所示：

在高压领域，无源滤波补偿柜品牌，从限制电容器全击穿短路时故障电流和操作过电压等方面考虑，国内比较一致的意见是舍弃三角形接线采用单星形或双星形接线，而根据低压电容器的结构性能和实际应用情况，其产生事故的原因不是由于接线，因此三角形接线对低压电容器组是正常接线方式。

湖北波宏10KV高压动态无功功率补偿装置无源滤波补偿柜无源滤波补偿柜柜体

· 无源滤波补偿柜的设计应满足试验、维护方便、经济合理、实用美观的要求；结构上，无源滤波补偿柜哪家好，应有足够的机构强度，正常情况下，无源滤波补偿柜，任何部位不会发生变形和影响性能的弹性变形；

- 无源滤波补偿柜应具有良好的通风条件及冷却系统；
- 无源滤波补偿柜柜内电气间隙应满足规范要求；

- 骨架焊接要牢固，焊道均匀，无焊穿、裂缝、夹渣及气孔等现象；药皮、溅渣清理干净；
- 柜体的骨架与基础槽钢之间应能用螺钉或电焊固定；

- 金属零件镀层应牢固，无变质脱落及生锈等现象；
- 所有紧固零件，包括螺钉、螺母、垫圈等均应有防腐蚀层；
- 柜的面板应平整，不应有明显的凸凹不平现象；

- 无源滤波补偿柜柜内所装的一次及二次元件，应是符合各自的技术条件的合格产品。
- 柜内母线应包有绝缘层，绝缘层或色标的颜色应与所包母线的相序标志色一致。

无源滤波补偿柜中的电容问题分析

- 1、无源滤波补偿柜电容器损坏频繁。
- 2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断。
- 3、无源滤波补偿柜电容器组经常投入使用率低。

针对以上问题，我们认为有必要进行专题研究，对无源滤波补偿柜进行综合整治，以达到无源滤波补偿柜使用化运行，提高电网电压无功质量和电能合格率。针对上述情况我们分析可能存在的原因如下：

- 1、电容器损坏主要原因由于在选择无源滤波补偿柜电压等级时没有考虑谐波背景的影响，无源滤波补偿柜厂家，造成所选择的电压等级偏低，长期运行电容器将容易损坏。

- 2、电容器外熔断器经常发生熔断，主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流的选择偏小造成的，或是不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所致。

- 3、电容器投入使用率低主要是由于在无源滤波补偿柜电容器容量选择及分配不当造成的。

无源滤波补偿柜品牌-无源滤波补偿柜-波宏电气(查看)由湖北波宏电气有限公司提供。“滤波补偿装置，

智能电流/电压表,电机起动柜”就选湖北波宏电气有限公司(www.bohodq.com),公司位于:湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6,多年来,波宏电气坚持为客户提供好的服务,联系人:贾青旺。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。波宏电气期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.svgwgb.com)还是从事svg无功补偿,襄阳动态无功补偿,无功补偿装置的厂家,欢迎来电咨询。