

## 优质帕萨特B5液压挺杆058 109 309 B

产品名称	优质帕萨特B5液压挺杆058 109 309 B
公司名称	温州市浩宇汽车部件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:HY 型号:058109309B 工作行程:常规 ( mm )
公司地址	温州市龙湾区海城街道埭头村埭东南路7号
联系电话	86 0577 65383392 13566185533

## 产品详情

品牌	HY	型号	058 109 309 B
工作行程	常规 ( mm )	适用车型	帕萨特B5、捷达五阀
棒料长度	24 ( mm )	棒料直径	24 ( mm )
表面深度	常规	表面硬度	常规
弹簧外径	常规 ( mm )	弹簧自由长度	常规
缸筒内径	常规 ( mm )	活塞杆起径	常规
伸展长度	常规	支撑力	常规 ( N )
产地	温州塘下	配件编号	1003

真诚欢迎来电洽谈！

本公司是致力于经营液压挺杆、机械挺杆、张紧器、电磁阀喷油嘴、油管等汽车发动机相关部件的一家生产单位，现在的产品主要用于出口。

the company is committed to operating hydraulic valvetappets, mechanical valve tappets, tensioners, electromagnetic valve nozzles, valve stents and other related components of an automobile engine production unit, now the products are mainly for export.

das unternehmen ist auf operative hydrost ö ß els, mechanische ventilst ö ß el, spannrollen, elektromagnetisches ventil d ü sen, ventile stents und andere teile von einem automotor produktionseinheit, jetzt werden die produkte haupts ä chlich f ü r den export verpflichtet.

同社は油圧バルブのタペットを、現在の機械弁タペット、テンショナー、電磁弁ノズル、バルブステント、自動車エンジンの製造装置の他の関連部品、製品の輸出を中心にしているオペレーティングに取り組んでいます。

das unternehmen auf hydrost ö ß els ist dispositif, mechanische ventilst ö ß el, spannrollen, elektromagnetisches ventil d ü sen, ventile stents und andere teile von einem automotor produktionseinheit, werden die jetzt haupts ä chlich produkte f ü r den exportation verpflichtet.

la societ à si impegna ad operare punterie idrauliche, punterie meccaniche, tenditori, ugelli elettrovalvola, valvola di stent ed altri componenti di una unit à di produzione di automobili del motore, ora i prodotti sono principalmente per l"esportazione.

la empresa se compromete a operar taqu é s hidr á ulicos, palancas de arrastre mec á nico de la v á lvula, sensores, inyectores electromagn é ticos de la v á lvula, la v á lvula de stents y otros componentes relacionados de una unidad de producci ó n de autom ó viles de motor, ahora los productos son principalmente para la exportaci ó n.

该挺杆适用车型有audi、seat、vag、vw、skoda等

**车型中文名: 奥迪a4四门轿车(8e2,b6)**

**车型英文名: audi a4 (8e2, b6)**

年份: 2000/11 - 2004/12原产地: 德国

**车型中文名: 奥迪tt敞篷车(8n9)**

**车型英文名: audi tt roadster (8n9)**

年份: 1999/10 - 原产地: 德国

**车型中文名: 斯科达明锐(欧雅)掀背/两厢车(1u2)**

**车型英文名: skoda octavia (1u2)**

年份: 1996/09 - /原产地: 捷克共和国

**车型中文名: 大众莎兰mpv(7m8,7m9,7m6)**

**车型英文名: volkswagen sharan (7m8,7m9,7m6)**

年份: 1995/05 - /原产地: 德国

发动机是汽车的心脏，如何保养汽车发动机呢？

第一，要把发动机机油换成适合本地区的冬季机油。适合的黏度是磨擦表面建立油膜的首要条件，黏度大，则流动性差，起动瞬间更易磨损，黏度低则润滑不足，发动机运转后，也会造成磨损。冬天气温低，过高的黏度还会造成发动机内部阻力过大，使发动机不能启动。根据车辆使用性质不同，我们可选用5w-40或10w-30的机油，10w的机油能在零下25到零下30摄氏度使用，5w的机油可以在零下35到零下40摄氏度使用。当然，如果您的车使用的是四季机油，就没有必要特意更换了，主要检查一下油量是否合适就可以了。

第二，对冷却系统要做全面的检查。冷却系统在冬天不但要控制发动机的工作温度，而且还要通过暖风来调节驾驶室的温度，保证驾乘的舒适性。首先，先要检查冷却系统有无泄漏，从零下三十七摄氏度到零上一百多摄氏度，由于冷却系统部件的热胀冷缩，小的泄漏会变得很严重，所以，发现渗漏必须及时处理；二是要检查冷却系统的工作状态，特别是节温器不能开启过早，也不能开启过晚，更不能不装节温器；三是要检查冷却液的品质和液面高度，一般超过两年的防冻液需要更换，对于混加了其他品牌变质的防冻液，或加了大量清水的防冻液即使不到两年也应该更换。

第三，要及时检查和更换火花塞，火花塞长期使用以后，间隙会变大，相应的点火能量也会逐渐减弱，冬季混合气形成不良，如果点火能量低，会导致冷启动不良。第四，要对影响混合气形成的进气系统和喷油系统做一次彻底的清洗。喷油器经清洗后要保证喷油量均匀，雾化良好。进气道末端和气门背部的积碳要清理干净，如果这些积碳不清除，会吸附喷入的燃油，造成冷启动困难并且出现凉车发动机异常抖动的现象，而且，随着燃油的大量吸附积碳会越来越重，缩短发动机的使用寿命。