

# 漳州食品厂冷库 冷库 源古制冷

产品名称	漳州食品厂冷库 冷库 源古制冷
公司名称	厦门市源古制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安工业集中区建材园91号208
联系电话	15160022546

## 产品详情

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

制冷机维修的过程中，如果从压缩机排气截止阀至储液器出口阀这段系统的部件中有故障需拆修，对为减少环境污染和浪费，就应将制冷剂取出储存到另外的容器中。另外，厦门食品厂冷库电箱，制冷装置若长期停用，为了防止泄漏，或者需要换制冷剂等原因，也需要取出制冷剂。正确取出氨制冷剂的步骤如下：

首先应在操作之前准备好所有的工具及应急用品，漳州食品厂冷库，如氨罐或一定数量氨瓶、磅秤、连接管、钳工工具、防毒面具、橡皮手套和急救药品等。然后调整系统的有关阀门，关闭向低压设备和蒸发器的供液阀，冷库，启动压缩机把低压系统的氨液抽至冷凝器和高压储液器。将氨瓶立放在磅秤上，用高压橡皮管(耐压在3MPa以上)配合管接头将空氨瓶接到加氨站的放氨管上，连接应牢固。微开加氨站上的放氨阀，检查放氨管及接头处的严密性。打开加氨站上的减压阀，把氨罐或氨瓶减压，然后关闭减压阀，开启放氨阀向氨瓶或氨罐放氨。

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

二、在蒸发器的局部出现结霜的情况之后，因为在蒸发器的表面形成了一层隔热层而导致该区域的换热量偏低，因此冷媒的膨胀就会往其他区域转移。然后逐渐造成整个蒸发器都出现结霜或者结冰的情况。然后就会使整个蒸发器都形成隔热层，于是膨胀就不断蔓延到整个制冷压缩机的回气管上造成压缩机回气结霜。

厦门市源古制冷设备有限公司致力于打造中国好的制冷设备、制冷设备企业，拥有庞大的服务网点，厦门市源古制冷设备有限公司覆盖、效率的服务获得多家公司和机构的认可。

在液击发生的瞬间其高压有非常大的破坏性，除了造成大家熟知的连杆弯曲甚至断裂以外，还会造成阀板、阀板垫、曲轴、活塞以及活塞销等等受力件的变形或者断裂。一般在检修的过程中这部分也容易被忽略，因为在检修的时候大家都很容易发现以及完全或者断裂的连杆，梅州食品厂冷库电箱，但是往往忘记检查或者检查不出其他部件的变形或者损坏；

当然，不同于抱轴或者是活塞咬缸，液击造成的活塞连杆的断裂是比较容易被分辨出来的。因为首先液击造成的连杆弯曲或者断裂是在很短的时间内发生的，连杆两端的活塞和曲轴运动是比较灵活的，一般不容易产生比较严重的磨损所引起的抱轴和咬缸。即便是在吸气阀片被折断以后，阀片的碎屑也有可能引起活塞或者气缸面被严重划伤，但是表面被严重划伤和润滑失效造成的长期磨损是完全不一样的。

漳州食品厂冷库-冷库-源古制冷(查看)由厦门市源古制冷设备有限公司提供。厦门市源古制冷设备有限公司(www.ygz6.com)是一家专业从事“冷库速冻库海鲜池冷库板冷库门冷库电控箱冷库机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源古”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源古制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.yg21sb.cn)还是专业从事漳州冷藏库，泉州冷藏库，厦门冷藏库的厂家，欢迎来电咨询。