

逆止器生产厂家 邹城广信科技 逆止器

产品名称	逆止器生产厂家 邹城广信科技 逆止器
公司名称	邹城市广信科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城经济开发区宏泰西路
联系电话	13792313818

产品详情

解决逆止器油位观察记中的油颜色已经变色的办法：更换逆止器专用油（10W/40根据环境选用适合的油）至油位观察记的二分之一处（停机状态下）。稀油在逆止器中起减磨，降温作用，油变质会导致逆止器在逆止时打滑，逆止器厂家，磨损加剧，影响逆止效果。建议不要用其它品牌的油代替，其它油的成分和配比不同不能保证逆止器的使用效果。

日常维护：

- 1、空气滤清器，逆止器油建议3个月换一次
- 2、停机状态下加油至油位观察记的1/2处
- 3、正常运转时温度50度以下，检查力臂下方有没有被杂物堆积

使用逆止器的注意事项：

- 1、逆止器正常使用用油应严格按照说明执行。
- 2、定期严格检查油管油位，确保油量充足。（油量应以逆止器不工作时的油位观察，较佳油位应使油位显示在高低油位之间）。
- 3、平时注意保证防转挡铁与固定底座之间的间隙，及时清理挡铁与底座之间的落煤，确保力臂的轴向和径向活动间隙。
- 4、在平时使用过程中，如发现逆止器运行时内部噪声过大，温升过高等不正常现象，逆止器，切勿自行解决，请及时与我公司技术部联系。

逆止器在运行过程中会产生一定热量，应适当通风。逆止器在允许的较高速度下运行时温度可达到80℃，需检查对主机设备的影响，必要时应采取适当措施。使用环境温度超过38℃或在露天下工作时应采取防护措施，以免逆止器温度超过较大允许温度80℃，如使用通风设备或冷却设备、遮阳罩或涂刷反射涂料。逆止器周围不应有暴露的腐蚀性化学品或蒸气，如硫酸钾粉尘，这会使密封件受到损坏。

邹城广信科技成立于1999年3月，逆止器批发，坐落于邹城市经济技术开发区，长期与山东科技大学合作，研发、生产矿用生产设备。企业注册资金为2000万元，现有固定资产15000余万元，逆止器生产厂家，标准化厂房30000余平方米，办公楼3000余平方米，员工398人，其中中级职称以上人员51人。

逆止器生产厂家-邹城广信科技(在线咨询)-逆止器由邹城市广信科技开发有限责任公司提供。邹城市广信科技开发有限责任公司（www.zcsgxkj.cn）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，广信科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。