

# 数控磨边机公司 数控磨边机 中升石材机械

产品名称	数控磨边机公司 数控磨边机 中升石材机械
公司名称	佛山市中升机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教荔村羊大路荔村路段虾坤围工业区
联系电话	13630196959

## 产品详情

有人会问：石材雕刻机能断电续雕吗？这个问题，让石材线条机厂家来为大家讲解描述下吧。

由于各种原因，数控磨边机公司，很多用户的厂房供电情况不稳定，数控磨边机，造成断电、电压不稳等现象，石材雕刻机配备断电续雕功能对客户来说是解决难题的福音。

石材雕刻机真的能断电续雕吗？

石材线条机厂家在此给客户普及一个知识点，石材雕刻机采用的系统是可以断电续雕的，人造石数控磨边机，并且有多个记忆点，但细节在于设备的稳定性能都支持这个功能。

很多用户和我们说怎么有些厂家的设备使用时间长了，断电后机头下滑，原点发生变化了？

是的，这种情况，即使用先进的系统也无法支持断电续雕，因为原点已经发生变化，不会再复原了。

今天，石材磨边机厂家就来和大家说说，数控雕刻机常见的操作状态吧。

据石材磨边机厂家介绍，数控雕刻机常见的操作状态主要有空闲状态、锁定状态、紧停状态、运行状态、暂停状态。

### 1、空闲状态

这是最常见的状态，在此状态下，机床当前没有动作输出，同时随时准备接受新的任务，开始新的动作。

### 2、锁定状态

锁定状态是一种内部状态，数控磨边机报价，一般指出现在状态切换时。所以一般情况下用户接触不到。

### 3、紧停状态

这是一种非正常态。机床存在硬件故障或者用户按下“紧停”按钮时，系统进入此状态，并且执行事先规定的保护动作，例如关闭主轴电机、冷却泵等，在此状态下，机床同样被锁定，不能执行任何新的动作。在用户排除硬件故障或者解除紧停开关后，系统自动执行“复位”操作把机床恢复到“空闲”状态。

用石英石磨边机制作的石英石特点：

#### 1、刮不花

石英石其石英含量高达94%，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。

#### 2、不污染

石英石是在真空条件下制造的表里如一、致密无孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的液体只需用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可，必要时可用刀片刮去表面的滞留物。

数控磨边机公司-数控磨边机-中升石材机械(查看)由佛山市中升机械实业有限公司提供。佛山市中升机械实业有限公司(www.cs-mach.com)是广东佛山,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中升机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中升机械更加美好的未来。