

地热井温泉城专用热水潜水泵-耐高温热水泵质量好的天津生产厂家

产品名称	地热井温泉城专用热水潜水泵- 耐高温热水泵质量好的天津生产厂家
公司名称	天津市潜成泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天津潜成泵业 产地:天津
公司地址	天津市津南区小站镇工业开发区5号路南2号（注册地址）
联系电话	022-88819588 18020060892

产品详情

地热井温泉城专用热水潜水泵-耐高温热水泵质量好的天津生产厂家

目前，热水深井泵在市场已广泛使用，主要用于温泉洗浴、供暖，热水养殖等提取热水使用天津市潜成泵业针对热水深井泵做到以下几点创新：

- 1.据市场反应的情况来看，国内大部分水泵厂家将冷水电机功率加大一档，然后穿热水线，使用耐高温的材料来做热水的深井泵，我公司聘请潜水电机专家王灵沼针对深井泵，在热水环境下给设计的电磁方案，其特点为电机温升高，机组效率高，从而实现节能高效的特点。
- 2.在电机绕组线的选材上，由于热水深井泵在高温环境下工作，绕组线的材质尤为重要，如果绕组线承受不住高温热水的话，绕组线会产生粘连现象，导致电机烧坏，天津市潜成泵业在绕组线的选材上，水温80度以下的我们绕组线采用交联聚乙烯耐水电磁线（耐高温125度），绕组线采用聚酰亚胺高温变频线（耐高温185度，耐高温，抗变频杂波。）从而解决了由于绕组线材质问题烧坏电机的问题。保证了电机的使用寿命。

潜水泵空转可以转，放到水却不上水是什么原因

可以空转，说明电机还是正常的，那得从以下几个方面来找原因，下面的因素是可以造成不上水的。1、管路漏水或漏气可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水，则可用手拧紧螺帽。漏水严重的必须重新拆装。2、填料过热多因填料压得太紧，冷却水进不到填料内，或轴表面损坏。可采取适当放松填料、清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换新的。安装前在机油内浸透，逐圈装入，切口要错开，这样可减少漏水。最后一圈填料装好后，要装紧压盖，运转时再调整松紧度。3、水泵不吸水或不排水其原因多为底阀卡死，滤水部分淤塞，吸水高度太高或吸水漏气，也可能因转向不对，叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后，可分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施处理。

