

BGF600单面弧加翅片管暖气片

产品名称	BGF600单面弧加翅片管暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	23.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:齐全可定制 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

第一：材质。不同金属的抗腐蚀能力是不一样的，在目前主流的钢制暖气片当中，没有采取内防腐的情况下，铸铁散热器抗腐蚀能力最强，铜铝散热器次之，钢制散热器最差。材料本身的性能是没有办法改变的，为了加强钢制暖气片的防腐能力，只有采用内防腐技术。

第二：水质。造成钢制暖气片腐蚀的第二个因素就是供暖水质，**钢制暖气片**，不同地区的水质不同，直接影响了钢制暖气片的使用寿命。水质复杂的采暖系统，在很大程度上降低了钢制暖气片的抗腐蚀能力，使得更容易被腐蚀，现在很多的供暖系统都有添加化学试剂，中和水中的离子，调和酸碱度，创造更好的水质。

第三：保养。保养不当是造成钢制暖气片腐蚀的第三个因素，钢制暖气片寿命在长期的使用中，难免会受到一些磕碰，造成表面喷塑脱落，如果这个时候不及时处理，就会慢慢被腐蚀越来越大，最终导致钢制暖气片报废。发现钢制暖气片表面喷涂有破损的地方，应该及时修补，可以用指甲油或者油漆将表面破损部分仔细涂抹，盖住露出材质的部分，隔离空气和水防止继续被腐蚀。新型的钢制钢制暖气片极其容易被氧化腐蚀，而这种情况多出现在保养不当的家庭之中。钢制钢制暖气片在不使用的时候，应该保持满水保养，这样能够有效的阻止氧气进入，进而阻止腐蚀。