

锐猛破碎锤厂家直销批发挖掘机小微型炮头45/SB20破碎器炮锤三一徐工

产品名称	锐猛破碎锤厂家直销批发挖掘机小微型炮头45/SB20破碎器炮锤三一徐工
公司名称	烟台锐猛机械科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:锐猛RMPSC 型号:RMPSC45S 产地:山东烟台
公司地址	山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号
联系电话	15264578020

产品详情

【视野】使用破碎锤时如何保护液压泵五个必要措施

在平时的工作中十八般兵器样样都得用到，除挖斗外经常使用的就是破碎锤。由于破碎锤是往复快速的冲击运动，回油的速度快并且相对脉冲较大，造成液压油老化的速度加快，所以需要正确的保养，正当的使用，可以有效的延长液压系统使用寿命。锐猛小微型挖掘机炮锤，锐猛45破碎锤，锐猛sb20破碎锤，挖掘机破碎器，三一破碎锤

合适的发动机转速(中等油门)

原因：由于破碎锤对工作压力及流量要求较低(如20吨级挖掘机，工作压力160-180KG，流量140-180L/MIN)，中等油门即可工作;若大油门工作不但不会提高打击力度还会造成液压油异常升温，对液压系统也会伤害较大。

正确的打黄油姿势、频率、数量

请务必在钢钎压直(垂直将钎杆完全压入缸体内)状态下补充润滑油脂，每2小时加注一次。

原因：如果在钢钎悬空状态下补充润滑油脂，油脂就会进入打击室内，打击时打击室内就会产生异常高压油会进入液压系统，损坏液压泵。

液压油油量及污染状况锐猛破碎锤厂家直销批发挖掘机小微型炮头45/SB20破碎器炮锤三一徐工

液压油缺少会产生气蚀现象造成液压泵故障，破碎锤活塞缸体拉伤等;建议：每天使用之前检查油位。

原因：由于液压油污染是导致液压泵故障的主要原因之一，所以应及时确认液压油的污染状况。(600小时更换液压油，100小时更换滤芯)

及时更换油封

原因：油封属于易损件，建议破碎锤工作600-800小时左右，更换一次破碎锤油封;当油封漏油时必须立即停止工作，更换油封，否则灰尘容易进入液压系统，损坏液压系统，损坏液压泵。

保持管路清洁

安装破碎锤管路时必须彻底清洗，并且对进回油路循环对接;更换铲斗时，必须将破碎锤管路堵住，保持管路清洁;

原因：沙子等杂物进入液压系统后容易伤害液压泵。

敬请关注微信公众号： YTRMPSC

做锤我们是认真的，2017在一起一件事，一群人，一起拼一定赢

烟台锐猛机械科技有限公司挖掘机前端工作装置专业生产商：详情 www.rmjkj.com

经营理念：诚信是基石，质量求发展。