

## 【金百诺机械】自动喷漆设备使用中的注意事项

产品名称	【金百诺机械】自动喷漆设备使用中的注意事项
公司名称	佛山市金百诺智能机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金百诺机械 型号:ptj-001 产地:佛山
公司地址	佛山市三水区白坭镇三水大道南203号三水智车科技园12栋101（住所申报）（注册地址）
联系电话	13929915228

## 产品详情

### 【金百诺机械】自动喷漆设备使用中的注意事项

设备由您选择，表面功夫我们来做。欢迎垂询！喷涂设备找老申手机：13929915228！真空喷涂机，真空喷漆机，水性喷涂机，喷涂机，uv光固化机厂家直销

#### 自动喷漆设备安全注意事项

- 1、绝对禁止带火种入内和在车间内点燃明火。
- 2、绝对禁止在车间内吸烟。
- 3、在涂料调配时注意不要使铁器碰撞，以免产生火花。
- 4、保证供漆室的排风正常，不使溶剂蒸汽外泄。
- 5、保证所有的排风机工作正常，确保无尘车间内溶剂蒸汽及时排出室外。
- 6、保证喷漆室的抽风正常，停机时先停喷枪，完成清洗工作后再关风机。
- 7、焊接维修必须在有绝对保证和有专人监督的情况下进行。
- 8、如果供、排风系统停止工作，请打开可以开启的所有门窗，并撤离无尘车间。待送,排风系统正常运转后再进入车间处理遗留问题。
- 9、在涂装作业区工作请戴好防毒口罩或面具。

- 10、请不要用调漆的稀料洗手，防止损伤皮肤。
- 11、不可以用有机溶剂擦拭清洗机械设备，尤其是静电除尘设备。
- 12、喷漆室和调漆室不要将沾有溶剂的破布堆放在一起。
- 13、不要触摸工作中或刚刚停止工作的发热元件如电热管和UV灯等。
- 14、不要将工件和工具随意放置在传动的机械如链条、轮轴等上面。
- 15、不要触摸正在传动的机械元件。
- 16、不要触动不属于自己操作的设备和电器控制开关。

自动喷漆设备安全概括起来有五个方面：防火、防爆、防溶剂中毒、防烧伤、防机械伤害。为了安全的进行涂装作业，做到以上的五个方面的防护，请注意以下事项。建议以下事项对每一个进入涂装车间的人员进行安全生产教育和培训。