

安全网耐贯穿性能试验定制 青岛中科恒维

产品名称	安全网耐贯穿性能试验定制 青岛中科恒维
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

关于家用电器，当家用电器在长时间、超负荷使用时，极易引发火灾，为了防止火灾的发生，家用电器应摆放在防潮、防晒、通风处，周围不要存放易燃、易爆物品，各种插座应远离火源;电器使用不当或电气线路故障容易引发火灾。如使用家用电器时无人照看或在使用后忘记关掉电源，使电器长时间处于通电状态;电热器具的温控、时控装置或温度指示器失灵，造成温度过高;大功率电热器具使用横截面过小的导线或容量过小的开关、插头，造成发热或打火;将未经冷却的电热器具放在有可燃物的场所，或将可燃物放在电热器具上等等，这些都有可能引发火灾。此外，电气线路和电器老化、长时间超负荷运行也是引发火灾的主要原因。

但根据调查发现，大多数员工并不知道安全帽也有保质期，安全帽使用到期若想继续使用需要送专业检测机构通过安全帽检测设备进行质量检验，一顶安全帽使用5年甚至10年的情况屡见不鲜。更有甚者，有的单位为了节省成本或管理不够规范，在劳动保护用品发放方面并没有严格按照产品使用周期进行轮换或者质量检验。

厂家直销：	安全帽测试仪	电力安全帽检测设备	建筑安全帽检测设备
-------	--------	-----------	-----------

预防对策

要减少和防止安全帽后脑部位穿刺事故的发生，必须针对安全帽后脑部位耐穿刺性能最差这一致命弱点加以改进。主要的技术措施有以下几个方面：

从强度方面考虑，除安全帽顶部外，还应增加后脑部位的局部强度(如局部加厚)，安全网耐贯穿性能试

验定制，使之有足够的强度可以防止棒状坠落物瞬时击穿安全帽，一击不穿就可以使坠落物改变方向脱离头部弹开，避免和减少头部穿刺事故;从结构方面完善帽体后脑部位的外形(如增加曲率或加筋)，使之与坠落物接触时具有容易向外滑移的功能;从改善安全帽的材料方面，使其即使不增加厚度，也具有足够的防穿刺强度;在安全帽标准中增加对后脑部位防穿刺性能的检测项目，修订现行的判定方法，将安全帽穿刺锥穿透安全帽后的距离限制在小水平间距5mm以内，或者严禁穿刺锥穿透安全帽。

安全网耐贯穿性能试验定制-青岛中科恒维(在线咨询)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。“ 安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备 ”就选青岛中科恒维智能科技有限公司(www.zhongkehengwei.com)，公司位于：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，多年来，中科恒维坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科恒维期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.qdzkhw.cn)还是从事消防头盔检测仪器，消防头盔检测设备，消防头盔试验机的厂家，欢迎来电咨询。