

潍柴发电机组 德曼动力科技公司 400kw潍柴发电机组厂家

产品名称	潍柴发电机组 德曼动力科技公司 400kw潍柴发电机组厂家
公司名称	潍坊德曼动力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市现代设备物流园内F区13排东户
联系电话	15621756098

产品详情

潍柴发电机组厂家为大家介绍：

当发电机在运转中有不正常现象时，通常会发出异响，通常对发电机进行“听诊”便可知道发电机是不是发生故障，如果听到不正常杂声，应立即停机对发电机进行检查，查明原因。

1、气门碰活塞：运转中气缸盖处发出沉重而均匀、有节奏的敲击声，用手指轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉，拆下气缸盖罩壳，检查相碰原因、调整气门间隙，必要时检查发电机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错，如有碰撞，可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为0.2mm或0.40mm，形状与气缸底面相同的紫铜皮垫片。

2、进、排气门间隙过大：在发电机运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到有节奏的较大响声，此时应重校气门间隙。

3、传动齿轮磨损，间隙过大：在前盖板处发出不正常声音，当发电机突然降速时可听到撞击声，此时应调整齿隙，300kw潍柴发电机组，视磨损情况更换齿轮。

柴油机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机下面为大家介绍一下柴油机集电环与电刷的维护。

集电环的表面应保持光滑，并呈圆柱形。如果表面有铜绿及灼痕时，应用00号细砂布研磨。研磨时，应把砂布装在直径与滑环相适应的弧形木瓦上进行。也可在运行中研磨。如果表面严重灼伤或集电环变形，应进行光车，400kw潍柴发电机组厂家，光车可在船舶进厂检修时进行。为了使集电环磨损均匀，30KW潍柴发电机组多少钱，一年内更换其极性一次到两次。电刷为易于损坏的部件，应经常检查。若电刷磨损过多，应更换新电刷，新电刷牌号与原来的电刷相同。在同一极性刷杆上的电刷应一起更换。新电

刷应进行研磨，潍柴发电机组，使其与集电环表面接触良好，再在轻负载下运转到其接触面光滑为止。

潍柴发电机组厂家安装柴油发电机组新机的注意事项

- 1、柴油发电机组应安装平稳，机组固定脚下应安装不少于2公分橡胶减震器。
- 2、柴油发电机组应安装在通风好，散热畅通无灰尘的地方。
- 3、使用必须带负荷在50%以上，不得超过80%，经过60小时磨合运转，方可投入正常使用。
- 4、发电机组正常按额定功率的80%使用。
- 5、不同规格的润滑油严禁混合使用。
- 6、寒冷天气，应使用防冻冷却液或停机冷却后打开所有放水阀，以免冻裂机体。
- 7、柴油发电机组启动电瓶需要定期检查，般15天内检查1次。
- 8、柴油发电机组需要定期更换机油，一般每次使用200小时更换一次。

潍柴发电机组-德曼动力科技公司-400kw潍柴发电机组厂家由潍坊德曼动力科技有限公司提供。潍坊德曼动力科技有限公司（www.sdhtdzkj.com）在内燃机这一领域倾注了无限的热忱和热情，德曼动力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.hlelectricvehicle.com）还是从事上柴发电机组厂家，上柴发电机组报价，上柴发电机组价格的厂家，欢迎来电咨询。