

# 大昌机械 500吨稳定土拌和站 西安稳定土拌和站

产品名称	大昌机械 500吨稳定土拌和站 西安稳定土拌和站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

在稳定土拌合站设备配料系统中常见故障问题和一些相关的处理应急措施和解决方案。

1.水泥仓系统中常见的故障可以说就是下料不畅通的情况了，出现这种问题的原因大半是因为水泥起拱造成的。那么相关的应对措施就是对水泥仓系统进行细致的检查，发现设备密封性不好的地方进行及时的处理就能很好的解决这种问题。

2.粉料配料系统中出现的计量不准的问题，出现这种情况的话将会有多种原因：一是系统中的调速螺旋输送机产生供料不足的情况，再出现这种情况时有效的解决方法就是检查粉料斗是否缺料或者堵塞。二是系统中的传感器损坏造成的参数不准的情况，这种情况就只能通过更换传感器来进行解决了。三是电子螺旋秤可能有干涉的现象，这时好的方法就是对各电子螺旋秤进行详细的检查直到消除干涉为止。

稳定土拌和站全自动式的控制系统采用全自动控制系统，半自动式控制系统采用集中控制系统，其额定的生产效率是一样的。全自动控制系统只要点一下操作，物料就会自动的从水泥仓卸到螺旋输送机里，在由螺旋输送机匀在称量斗里，然后自动卸料到混凝土搅拌机里，整个生产过程只需要点一下操作就会自动完成，使用起来非常的简单方便，非常适合工作人员不多的搅拌站；而集中控制系统就不能如此的简单，它可以说是一步一步的完成的，例如稳定土工作到上料时，就点一下上料的按钮，那么物料就会自动的运送到称量斗里，需要卸料时就点一下卸料按钮，物料就会自动的卸到搅拌机里，集中控制系统需要更多的人去参与。

稳定土拌合站设备的搅拌机的内部重量相较其他产品轻很多，除了自身的配置外，稳定土拌合站的材质里面加有碳素纤维，600吨稳定土拌和站，要知道碳素纤维现在已经用到了很多领域，它具有耐高温（>3000 ），耐烧蚀，热膨胀系数小，及高比强度、高比摸量等特性。也正是由于这些优质的组成材质使得稳定土拌和站具有极佳得口碑。

稳定土拌合站主机主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，它是由优质耐磨薄钢板制成，为了能够自动装、卸混凝土，其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺

旋方向运动，西安稳定土拌和站，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，700吨稳定土拌和站，混凝土沿叶片向里运动，500吨稳定土拌和站，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。

稳定土拌和站设备中的液压缸气蚀故障的预防就是其中很重要的一部分。气蚀会导致机器表面变黑，甚至出现支承环、密封圈烧焦的现象，从而造成液压缸产生内泄。当气蚀与其他型式的腐蚀共同作用时，将会几倍甚至几十倍地加速液压缸主要零件的腐蚀速度，从而严重影响工程机械的正常使用。因此预存液压缸气蚀故障显得尤为重要。

稳定土拌和站保持各液压元件结合面的正常间隙

在制造或修理液压缸的主要零件(如缸体、活塞杆等)时，应按照装配尺寸的公差下限值进行装配，实践证明，这样可以很好地减少气蚀现象的发生。如果液压元件已经出现气蚀现象，则只能采用金相砂纸抛光技术除去气蚀的麻点和表面积炭，切不可用一般的细砂纸进行打磨处理。

大昌机械(图)-500吨稳定土拌和站-西安稳定土拌和站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。