

塑料混凝土垫块模具 混凝土垫块模具 巩义威邦机械公司，

产品名称	塑料混凝土垫块模具 混凝土垫块模具 巩义威邦机械公司，
公司名称	巩义市威邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市河洛路花卉市场
联系电话	13838316804

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市威邦机械制造有限公司

投资水泥垫块机成功的秘诀是什么？

投资虽然没有捷径可走，但是任何投资中，如果我们找对方法，这样会离成功更进一步。那水泥垫块机投资成功的秘诀是什么呢？相信很多投资这类设备的朋友都会关注这个话题。郑州华泰模具机械是专业从事各种型号垫块机的专业生产厂家，今天我们作为一个有丰富投资经验的过来人为大家讲讲水泥垫块机成功的秘诀是什么？

- 1、如今市场上水泥垫块机的种类和型号比较多，而且自动化程度也比较高，现在市场先进的当属全自动垫块机，虽然价格比较高，但是整个生产自动化进行，生产的水泥垫块质量比手动式更好，成品合格率也高，操作起来也简单。但大部分用户为生产倾向于投资半自动垫块机设备。想要投资成功就选择全自动水泥垫块机，电脑控制生产、高产量、高品质。
- 2、想要在水泥垫块机的路上走的更长远，离不开垫块设备厂家的支持和服务。水泥垫块机的故障、产量、用途及水泥垫块的成本、利润、市场销量等等，设备厂家清楚。单凭你自己摸索，有些东西还是很难了解的。所以想要投资水泥垫块机成功，混凝土垫块模具多少钱，找一个好的生产厂家是前提。
- 3、扩大垫块市场销路，水泥垫块机不是一机多用，一台设备可以生产多种型号的垫块，我们可以充分利用这个优势，选购的时候可以购置几套模具，这样可以扩大销路，提升垫块销量。

全自动垫块机采用自动送板模式操作，简单快捷准确。而且减少工人的劳动力，全自动垫块机托板和板框的尺寸原因

故障原因：全自动垫块机托板尺寸不标准。

解决方法：挑出不合格的托板，杜绝使用。

故障原因：板框的宽度调节太窄。

解决方法：调节板框宽度到合适位置。

故障原因：水泥免烧砖机托板太厚或前板框出板口的高度太低，挡住托板。

解决方法：垫高前板框出板口的高度。

4、如果使用的是木质托板，长时间的使用会造成变形或者薄厚不均。需要更换新托板就可以了。水泥垫块机送板机在送板时，混凝土垫块模具，送不到位（或两托板在一起送出）。

故障原因：水泥垫块机送板机推爪锈死，没有回位。

解决方法：拆下送板机推爪芯轴和推爪进行处理，使之灵活回位，并定期加机油润滑。

故障原因：水泥垫块机送砖机的托板支撑板磨损，低于内架支撑板的上表面，导致送板机在后退时将前托板带回，导致送板机推爪不能回位。

巩义市华泰机械制造有限公司拥有先进专业的生产设备和检测仪器，采用CAD，CAM，CAPP技术提高产品的制造水平。多年来的制造经验与不断的研究创新。从设计，制造，检验至售后服务均严格控制。凭借优良的设备，精湛的工艺，严格的检验，混凝土垫块模具批发，科学的管理，周到的服务，使产品的质量处于同行业的前列。

桥梁圆饼垫块模具华泰人始终本着“沟通促进发展，合作创造价值”的理念；“以科学求发展，塑料混凝土垫块模具，以质量求市场”的经营方针，真诚的于您携手共进，互利共赢。热忱欢迎新老客户惠顾。

塑料混凝土垫块模具-混凝土垫块模具-巩义威邦机械公司，由巩义市威邦机械制造有限公司提供。巩义市威邦机械制造有限公司（www.gyweibang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威邦机械——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市河洛路花卉市场，联系人：滑庆华。