

# 长丰县钢结构厂房竣工质量验收安全检测鉴定报告

产品名称	长丰县钢结构厂房竣工质量验收安全检测鉴定报告
公司名称	深圳太科建筑检测鉴定有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	1:钢结构厂房安全检测 2:厂房质量安全检测 3:厂房安全荷载安全检测
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号
联系电话	0755-33555968 13686472318

## 产品详情

### 长丰县钢结构厂房竣工质量验收安全检测鉴定报告

作为中国既有建筑检测技术的前沿阵地，自1989年以来，深圳率先组建了深圳市房屋检测中心（后更名为深圳市房屋安全监察所），对全市房屋质量检测鉴定工作进行归口管理，依托高校、科研院所、设计单位等技术力量开展了大量的技术攻关和课题研究，取得了一批优秀的科研成果，但同时也面临着诸多技术难题，如结构耐久性检测、施工相邻影响检测、历史建筑改造和保护检测、幕墙检测等。鉴于此，检测中心以上海房屋质量检测鉴定技术论坛为平台，邀请了知名专家做专题技术讲座，组织各检测单位进行交流，相互启发，开拓视野，促进房屋质量检测鉴定工作，推动行业发展。

太科从事检测工作，拥有、齐全的检测仪器设备和一大批具有博士、硕士等高学历的检测领域的专家教授。业务范围包括房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、综合检测及其它类型房屋检测。从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建（构）筑和大型工业厂房等质量检测。深圳市太科工程技术有限公司除拥有房屋鉴定、检测、司法、抗震认证资质外，还拥有设计资质、加固专项资质、工程总承包资质，提供从鉴定、设计到施工的一条龙服务。

### 钢结构安全检测哪里办理、厂房质量安全检测鉴定单位\*新闻

1.2 抗震性能好，由于钢结构属于柔性结构、自重轻，能有效地降低地震响应及灾害的影响程度，有利于抗震。耐火性差：钢材的导热系数远远大于钢筋混凝土的导热系数，其耐火性能也远远差于混凝土结构，当温度达到600 的时候，钢结构就会基本丧失其全部的强度和刚度。因此在钢结构建筑中抗火被看做重要一环；耐腐蚀性差：由于钢材表面的铁原子与空气中的氧化合会生成氧化铁锈，锈蚀能够引起应力集中，从而危害钢结构建筑的使用安全，使钢结构建筑寿命减短，因此对钢结构建筑进行有效的防腐措施才能确保其使用2 材料选择要点2.1目前，我国建筑钢材一般只用两种，即碳素结构钢和低合金高强度结构钢，其相应的标准为《碳素结构钢》(GB700—88)和《低合金高强度结构钢》(GB/T1591—94)。以前常说的三号钢和16Mn 钢就分别属于碳素结构钢和低合金高强度结构钢。钢材应有抗拉，屈服强度和硫、

磷含量和碳含量的。所使用的钢材应具有钢材的质量书，其品种、规格、性能要符合产品标准要求，化学成分也要符合相关要求。钢材表面质量在符合现行有关标准规定的基础上，还应符合以下规定：当钢材表面有锈蚀、麻点等缺陷时，缺陷深度不能大于该钢材厚度负偏差值的1/2；连接材料中的焊条焊剂要有产品质量证书，并符合要求，药皮不能脱落，焊芯不能生锈，焊剂不能受潮。保护气体的纯度要满足施工工艺要求，在使用二氧化碳做保护气体时，二氧化碳纯度不能低于99.5%，其含水量要小于0.05%。

2.2 涂装材料要有出厂证明书和说明书，并符合标准和设计要求，涂料色彩按照设计要求正确使用，必要时作样板。防火涂料技术性能要满足施工需求，并通过正规检测机构的检测符合相关标准的规定。