

研华工控机生产厂家 河南工控机 【明智电子】

产品名称	研华工控机生产厂家 河南工控机 【明智电子】
公司名称	郑州明智电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路59号B3003号
联系电话	13383712236

产品详情

【明智电子】介绍一下在工控机常见的主板问题。

在选择工控机的CPU时，要考虑到CPU是否与工业主板的硬件之间能够相互兼容。有些小工厂生产的工业主板与CPU配合不好，导致供电不稳定，极容易出现CPU被烧损。

所以一定要选择一个好质量的，【明智电子】工控机结构合理，性能稳定可靠，品质优良，品种齐全，期待着您的来电咨询。

中小型企业怎么挑选服务器，和工业主板和工业电脑呢?能够经过自己的规划设计，信息量和资金工作上归纳考虑挑选，归纳条件更契合自己企业的工业主板和工业电脑，这儿郑州明智电子科技有限公司建议大家能够从以下几点去考虑：

一、高可靠性和高可用性

企业的服务器和工业主板及工业电脑常常面临着多种环境作业，一起担任着“多面手”全天候服务企业，是整个IT体系安稳发挥功用的根底，作为IT服务最底层的硬件设备，服务器的可靠性和可用性不容有失。

二、性价比

中小型企业一贯重视出本钱钱的操控，因而在挑选服务器的时分，必定会重视性价比，即对功能有必定的要求，又要考虑到产品的价格。

三、安全级别高，易保护

因为中小型企业一般都不会有专业的运维人员，因而中小型企业在选择工业主板和工业电脑的时候，必定要要求服务器安全可靠、易操作。

四、高扩展性

许多中小型企业在购买工业主板和工业电脑的时候往往会疏忽服务器的扩展性，这点需求特别注意。

因为傍边小型企业进一步开展，事务的信息量增加，而选购的服务器没有很好的扩展性，那么这台工业主板和工业电脑就无法满意需求，则会被筛选替换，给企业带来丢失。

五、优异的能耗操控

因为工业主板和工业电脑不间断运转，因而其动力消费非常大，特加是跟着企业服务器的增多，服务器能耗所占企业运营本钱的比重已越来越大，关于服务器节能降耗的考虑已到不容忽视的境地。

【明智电子】普及一下常见的工控机出现的问题，主要有以下两种：

1.产品的性能参数不达标，生产的产品不符合使用要求；

2.潜在的缺陷，这类缺陷不能用一般的测试手段发现，而需要在使用过程中逐渐地被暴露，如硅片表面污染、组织不稳定、焊接空洞、芯片和管壳热阻匹配不良等等。

郑州明智电子科技有限公司的主要产品大类别有：研华工控机，研祥工控机，拓普龙工控整机，服务器机箱、工控机箱、各种机箱电源等。我们的产品结构合理，性能稳定可靠，品质优良，品种齐全。随时欢迎来电。