

# 西门子PCU50开机后无反应（当天修复）

产品名称	西门子PCU50开机后无反应（当天修复）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	880.00/台
规格参数	西门子:西门子数控系统维修 PCU50:龙门铣维修 的歌声:镗铣床维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子PCU50开机后无反应（当天修复）;西门子数控系统逐步被广泛应用于中国市场。作为我司的主打维修项目之一，自2000年我司成立之日起，我们就已经开始根据西门子产品的特点自主研究该项维修技术。十几年来，我们始终紧跟西门子公司的发展步伐，不断更新维修测试设备，不断突破新的技术难题。如今，我们对于西门子各系列的控制器（含主板、CPU板、显卡、轴卡、电源板、内存卡、网卡、I/O板等）、驱动器（含各类主轴驱动器、伺服驱动器、伺服电源、伺服电机等）的维修技术已经于同行业，并在业界得到了广泛的认可。

西门子PCU50开机后无反应故障处理：

故障排除诊断方法：

- 1.重新启动试机；
- 2.检查外围接口线路是否有松动或接触不良；
- 3.检查供电单元，正常输入电压是+24vdc；
- 4.打开PCU50.3单元，将PCU后盖打开，检查内存条是否插牢靠，扁平电缆插接是否可靠；
- 5.如果仍未检查出故障，检查西门子840D的软件系统HMI advanced，可以将以前备份好的系统备份重新镜像到一个新的硬盘上做实验。
- 6.最后可以判断PCU50.3的主板损坏，此时需要厂家或专业维修公司进行维修。

西门子数控磨床维修，龙门铣西门子840D系统开机后无反应维修，龙门式加工中心840D系统开机后无反应维修，西门子数控立车840D系统维修，西门子数控卧床840D系统维修，西门子数控车床840D系统维修，重型镗铣床840D系统维修，重型卧式车床840D系统维修，卧式加工中心840D系统维修，五轴机床西门

子系统维修，西门子808D车削开不了机维修，车铣复合西门子系统开机后无反应维修，西门子802D系统插齿机维修，重型卧式车床西门子系统维修，车铣复合机床西门子840D系统维修。五轴加工中心西门子840D系统维修，数控加工中心840D系统维修，龙门镗铣床西门子840D系统维修，数控五轴联动加工中心西门子840D系统维修，SINUMERIK 840D数控系统维修

西门子PCU50开机后无反应技术服务地区：上海、江苏、南京、辽宁、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、昆山、太仓、吴江、常熟、南通、如东、扬州、徐州、邳州、淮安、张家港、连云港、浙江省、杭州、绍兴、宁波、温州、湖州、嘉兴、安吉、常州、安徽、合肥、安庆、马鞍山、天长、无为、芜湖、成都、攀枝花、重庆、湖北、武汉、十堰、辽宁省、沈阳、大连、鞍山、黑龙江、吉林省、内蒙古、宁夏、湖南、山西省、忻州、孝义、太原、北京、山东省、胶州、潍坊、兖州、聊城、威海、石家庄、河南省、郑州、安阳、洛阳、平顶、陕西、西安、江西省、南昌、上饶