

洛阳超同步伺服驱动器维修开封郑州许昌新乡

产品名称	洛阳超同步伺服驱动器维修开封郑州许昌新乡
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

使用

3.1.1 电机的U、V、W连接端子必须与驱动器的U、V、W端子保持一一对应接线。

3.1.2 编码器电缆插头的插接必须牢固，接线盒内编码器电缆紧固夹子一定要紧固到位。

3.1.3 风机接线时必须保证风向（转向）与指示标牌保持一致。

3.1.4 电机运转中必须平稳、无异常声响。

3.1.5 要改变电机转向时，可以交换电机电源接线相序（同时要交换编码器的A、B相），

或通过调整变频器、伺服驱动器参数来实现。

3.1.6 电机在调速运行中，必须保证散热风机正常工作。

3.1.7 电机运转中表面温度较高，避免用手触摸防止烫伤。

3.2 保养

3.2.1 经常清洁电机表面，清洁通风口阻碍的物质。

3.2.2 因某些原因或电机过热造成电机轴承润滑脂变质时，应及时更换轴承。

3.2.3 当轴承的寿命终了时，电机运行的震动及噪声将明显增大，应及时更换轴承。

3.2.4 若电机绕组被烧坏，或绝缘低，请及时与厂家联系