

# 眼镜耐磨试验机生产厂「在线咨询」

产品名称	眼镜耐磨试验机生产厂「在线咨询」
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

## 产品详情

阻燃服检测设备	防静电服检测设备	法拉第筒	滚筒摩擦机
---------	----------	------	-------

### 织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机

#### 使用操作

##### 1、设备校准

设备原则上，每年需要校准一次。具体校准可以委托当地计量院所或者联系我们。

##### 2、试验环境

温度： $20 \pm 5$ ，湿度： $35 \pm 5\%$ 。请务必保持本本温湿度，否则会影响测试的准确度。

##### 3、试样制备

3.1、防静电服成衣一件，上衣及下衣均可。

3.2、按照标准GB 12014-2009附录C规定的洗涤方法进行洗涤。

3.3、经过洗涤后的试样，在 $60 \pm 10$  的温度下干燥1小时，在试验环境下放置6小时。

阻燃服检测设备	防静电服检测设备	滚筒摩擦机	点对点测试仪
---------	----------	-------	--------

### 织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机

## 结果判定

按照GB 12014-2009的规定，眼镜耐磨试验机生产厂，A级静电服带电电荷量 $< 0.2 \mu\text{C}/\text{件}$ ；B级静电服带电电荷量 $0.2-0.6 \mu\text{C}/\text{件}$ 。

## 注意事项

- 1、带衬里的工作服应将衬里翻转朝外，防寒服应拆除内胆后测试挂面及衬里。
- 2、滚筒摩擦机应放置在平稳桌面上，以免运转是摆动而产生较大噪声。
- 3、不得将别针，和其它尖锐金属物品投入滚筒内，避免损伤内衬尼龙布。
- 4、定期检查滚筒内衬，如有起毛、破损等现象，应更换，可联系厂家。
- 5、严格按照说明书及标准的要求控制实验室温湿度。

## 防化服的式样科学的选择方法

(1) 毒物的成分和毒性：依据毒性的强弱，选择式样，毒性物质，即使是液态或者固态的，也应该选用气密式防化服。

(2) 毒物的物理形态：气体毒物选择气密型防化服；液态采用液密型；固态毒物依据毒性强弱，选择液密型或简易式样。

(3) 毒物的浓度：依据毒物的浓度是否达到TWA(暴露限值)和IDLH(致死致残值)，选择相应等级的防化服。

(4) 作业的类型：依据使用的目的进行选择，如果是用于抢险救援作业，应提升一级来选择。对于工厂作业环境，应该依据防护的部位和方便性进行选择。对于未知环境，必须选择等级的气密型防化服。

眼镜耐磨试验机生产厂「在线咨询」由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司(www.zhongkehengwei.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中科恒维——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，联系人：郝经理。同时本公司(www.zkhwjc.cn)还是从事青岛安全帽检测仪器，青岛安全帽检测设备，青岛安全帽试验机的厂家，欢迎来电咨询。