

# 家具木拉手厂家欢迎来电

产品名称	家具木拉手厂家欢迎来电
公司名称	龙门县龙潭镇铁岗永发竹木制品工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇大洲工业区东新路30号
联系电话	13802451831

## 产品详情

其实现在随着我们生活不断的变化科技其实也在正在发展当中，而我们在这样高科技发展的情况下，其实是可以发现生活中更多东西有了更多的突破，就比如我们平时生活当中门上面用到的拉手，这样的拉手其实是有非常多的种类有木拉手或者是一些其他的器材的拉手，这样不同的拉手从外观上看起来都会是不一样的同时，从触感上面也是不一样的，那么现在为什么木拉手这么火热呢首先就是因为木拉手看起来会比较好看一些，同时会更加的有质感。

我们如果在触碰到的时候会感觉到整个的形状会非常的好，同时触感也会非常的好这在一定程度上就能够显示出来整个装修的档次，所以对于很多人来说都喜欢将这样的拉手，用木头来制作这样也能够营造一种比较高雅的气氛，所以从这样一个角度上来看，我们可以发现现在这样的木拉手已经越来越多了。市面上的拉手也有各种各样的那些我们通过这样不同的类型也可以发现更多一些样式，而我们在选择的过程当中就可以通过这样的不同样式，从而再去进行选择这对我们来说就会是非常便利的一种行为。

使我们也能够这样的形势下，去选择更加适合自己的一种木拉手，从而让整个装修气氛变得更加的好一些。所以从这样一个角度上来看，其实对我们来说在选择拉手的过程当中也应该选择一个更加适合自己的，同时因为不同的器材的材质可以产生不一样的效果，所以，樟木头材质的拉手看起来也会更加的典雅更加的高贵一些对我们来说也会非常的好看，并且很实用。

拉手（不锈钢拉手）的表面处理有砂光、中砂（半砂）、拉丝、亮光之分。拉手的表面处理尤为重要，判别拉手的质量首先从表面处理中考究，一付好的拉手砂光应是从一而终均匀的，色泽相对暗淡给人以稳重感觉。半砂在亮光跟砂光交接的地方那条分隔线应该是直的，假若是歪歪曲曲的线条明显是次品。而亮光的表面处理就不能有碰花的痕迹或者是加工不精出光未到位时出现亮度明显不够的迹象，好的拉手的亮光应该是色泽反射如镜，亮丽透彻，无半点瑕疵。尤为重要是拉手表面处理不能够出现砂孔，出现披风更加不能够接受，这一方面要取决于原材料的优劣，另一方面就是对抛光工人的有效管理。

木把手厂家在制作把手时，所选择的材料往往就是木材，不过，木材在使用的时候总会遇上各种各样的问题，蓝变就是其中的一个问题，那么，是什么造成蓝变这种现象的出现呢？

(1) 温度：木材微生物在一定的温度范围内才能生长，并有其最适宜的生长温度、生长温度和生长温度。真菌生长最适宜的温度为20~30。温度低于10、高于35，真菌生长的速度都较慢。低温(寒冷)不能致死真菌，只能起到抑制作用，使其休眠。高温(如窑干、高温灭菌)木材中的真菌。

(2) 空气：大多数真菌都是好气菌，必须在有氧气的状况下才能生长。但它们所需的氧气量很少，当空气中的氧气含量达到1时，真菌就能生长，因此，用隔绝空气(氧气)的办法来控制蓝变苗的生长是不现实的。

(3) 营养物质(养料)：各种木材真菌所需的最适宜的营养成分是不同的，但是，所有真菌都能从木材中得到它们所需的营养物质。木材中的碳水化合物，即淀粉和单糖是蓝变菌生长所需要的能量另外，木材中的微量物质(无机盐、氮化合物等)也是真菌生长所必需的，但需要量极少。由于橡胶木中的淀粉和单糖含量比其他木材高很多，因此橡胶木比其他木材更容易发生蓝变。

(4) 水分：只有当木材含水率高于20时，蓝变真菌等微生物才能繁殖、生长因此，采伐后的木材若能立即干燥到含水率为20以下，而且在加工和使用中始终将含水率保持在20以下时就能防止蓝变。