

二手房装饰 南京九零林装饰 二手房墙壁装饰

产品名称	二手房装饰 南京九零林装饰 二手房墙壁装饰
公司名称	南京九零林装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区光华路156号A座331室
联系电话	15951863779

产品详情

电路非改造不可

二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违规章布线等现象，二手房装饰，已不能适应现代家庭的用电需求，所以在装修时必须彻底改造，重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线，则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路，则应单独设置一条4平方毫米截面的线路，二手房重新装饰，并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。

二手房如何装修?

- 1、老化水管一定要换掉，二手房原有的水路管线肯定是要换掉的，不仅仅是因为它老化了，更是因为其不合理的布局，所以在装修时，要先对其彻检，看是否有锈蚀、老化、不合理等等问题，将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。
- 2、电路简单、电线老化等也是二手房普遍存在的现象，很可能满足不了现代人的用电需求，必须进行重新布线、彻底改造。电线应换成2.5平方毫米截面的铜质电线为好。装修时的固定插座数量不应少于12个，否则大量使用移动插座，会造成电流负荷增大，埋下安全隐患、
- 5、贴瓷砖遮瑕疵。如果选择贴瓷砖的方法，可以直接用水泥填平，再刷上防水涂层就贴上瓷砖了。在以往的旧浴室中，因为沙子灰存在塑性差，二手房装饰设计，直接贴瓷砖会产生空鼓情况，所以需要将墙裙以上的墙面全部进行铲除，用水泥砂浆进行抹平后，再将瓷砖贴上去。
- 6、去霉菌做防水。墙面发生起霉长毛，多半是因为受到水汽潮湿影响，二手房墙壁装饰，一般在浴室最为常见，此时需要将正面墙壁重新打掉，重做防水层，在进行瓷砖贴合。

二手房装饰-南京九零林装饰-二手房墙壁装饰由南京九零林装饰工程有限公司提供。南京九零林装饰工程有限公司(www.ecloudzd.com)是江苏南京,工程施工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新

发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在九零林装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创九零林装饰更加美好的未来。