

莱城区柴油发电机出租（本地/周边公司）诚信经营

产品名称	莱城区柴油发电机出租（本地/周边公司）诚信经营
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	3114.00/台
规格参数	品牌:康明斯、沃尔沃、三菱 型号:150-2000KW 产地:进口
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

产品详情

莱城柴油发电机出租（本地/周边公司）诚信经营

将柴油发电机组达到省油的效果，是每一位柴油发电机组使用者和制造厂家不断追求的目标。下面江苏中动发电机组厂家教大家使柴油发电机组更加省油的方法。

1、将柴油发电机组冷却水的温度提高：

冷却水温度提高能够使发电机组机身温度升高，不仅促使柴油较完整的燃烧，而且能够将机油粘度变小，从而减少了运动的阻力，能达到省油效果。

2、在使用油料前进行净化处理：

柴油发电机组60%左右的故障来自供油系统，所以在往发电机组加入油料前必须进行处理。处理的方法如下：买回的柴油搁置沉淀2-4天左右再使用，可沉淀掉98%左右的杂质，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。处理油料的目的是为了柴油发电机组燃油时更加充分。

莱城柴油发电机出租（本地/周边公司）诚信经营

3、在额定功率以内，不要超载使用：

在使用发电机组的时候好在额定功率以内，不要超载使用，不然达到省油的目的。超载运行不但影响发电机组的寿命，而且耗油量大大增加，一般负荷率控制在合理水平，负荷率在50%至80%之间较省油。

4、增大柴油机皮带轮，变为“大马拉小车”：

适当增大柴油机皮带轮，可以在柴油发电机组降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，从

而达到节能目的。

5、定期对柴油发电机组进行保养：

在长期使用发动机时形成正常磨损，如果保养不当，会形成非正常磨损，导致柴油发电机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙超出规定值，活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。

其次因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，具体表现为柴油机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重。

再者，活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响柴油机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天机油油耗在0.5公斤左右，所以务必对柴油发电机组进行定期保养。

莱城柴油发电机出租（本地/周边公司）诚信经营

6、保证机器不漏油：

柴油发电机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。

7、保持好的供油角：

如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。