

芜湖空气能 商用空气能 鼎重热水器

产品名称	芜湖空气能 商用空气能 鼎重热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

家用空气能热水器耗电量大原因？

1、空气能热水器本身有质量问题

空气能热水器作为时下最新的第四代热水器，空气能工程热水，科技含量非常高，普通的企业缺乏核心技术，根本没办法生产出质量合格的空气能热水器，只有大品牌的产品才可以。如果消费者贪便宜，买了小牌或杂牌的水热水器，无法保证空气能热水器的质量，商用空气能，自然也不能保证节能性。

2、空气能热水器安装有问题

在空气能行业有一句话，叫“三分靠产品，七分靠安装”。意思是说，空气能热水器买回来之后，后期到底好不好用，空气能热水器，还要看安装怎么样。如果没有技术过硬的安装团队和完善的售后服务，用户即使花大价钱买了大品牌的产品，也无法达到预期的使用效果。因此，消费者买了空气能热水器之后，千万不要贪图便宜，找街头无资质维修人员来安装或维修，最好是找专业的厂家售后服务人员上门。

3、空气能热水器与室外温度不匹配

空气能热水器的制热效率与室外温度成正比，冬天的时候，空气能热水器的制热效率会大大降低，使用时会更加耗电，常温空气能热水器甚至有可能无法正常工作。因此，如果是冬季比较严寒的北方地区居民，建议购买可以在北方低温环境下运行的低温空气能热水器，这样即便是在低温环境下，依旧可以正常工作。

空气能热水器正常使用多久要检查一下冷媒？

判断空气能热水器是否缺少冷媒：

1、空气能热水器开机运行十五分钟后，芜湖空气能，观察一下室外机门阀（主要是膨胀阀）前端是否结霜不化，若有结霜情况，可能是冷媒不足导致的。也可以用手摸一下室外机的两个铜阀门，接粗铜管的温度低一些（低压），接细铜管的温度（高压）高一些为正常；反之，则可能是空气能热水器缺少冷媒的表现。

2、使用过半年以上的用户，可察看主机的管道接头和室外机阀门处是否有明显漏油迹象。油与冷媒互溶，漏油必漏冷媒，漏冷媒必漏油，如有明显的漏油现象，那么空气能热水器就可能存在冷媒泄漏的情况。

最合理的方式就是请专业维修人员来检测一下空气能热水器外机阀门的压力或电流是否出现异常。

一台合格的空气能热水器在生产时会一次性加足冷媒，在机器正常运转、无泄露的情况下，可以终生不需要加冷媒。当然了，如果你不放心，有时间也可以自己用以上方法检查一下，防患于未然。

在确定空气能热水器冷媒不足后，一定要及时进行补充。空气能热水器的安装、维修相对比较复杂，需要专业师傅才能完成。现在空气能行业竞争激烈，产品质量良莠不齐，很多不知名品牌对于售后没有进行过多投入，致使机器出现故障后，不能得到及时的维修。因此，在选购空气能时，要尽量选择一些大品牌，不仅产品质量有保障，售后服务也十分到位。

空气能热水器相关使用指南：

空气能一体机设置

对于一体机的设置，它有3个模式，分别是（节能模式）（标准模式）（电加热模式）一旦调好机器会用相应的模式加热。可以设定定时开机和定时关机（系统被锁定），要想重新设定，可以把漏电保护开关上面的回位件往下按。如果是分体机那就更简单了，使用者可直接借助于说明书。同时，新机设定的温度在刚刚使用的时候最好把最高温度设定到54℃，以后再慢慢调到55℃。

空气能日常保温设置

因现在不少空气能热水机采用触摸液晶屏，人性化设置，水温设定操作方便，只需在控制面板设定温度就可以。如果你设定温度问50℃，那么当温度减到40℃以下后就自动启动机器加热，可保证24小时有热水，无需设定定时。

芜湖空气能-商用空气能-鼎重热水器(优质商家)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.tz1288.cn）是从事“空气能热水器，空气能热泵，工厂热水器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。