

安康埃斯顿伺服驱动器故障维修伺服电机维修一站式服务中心

产品名称	安康埃斯顿伺服驱动器故障维修伺服电机维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

29

机床的操作面板的所有开关都不起作用，即所有输入/输出点不起作用

测量输入/输出板的+24D，因为+24D是输入/输出板上信号接受器的工作电压

如果+24D的电压值为0V，或在断电的情况下测量+24D与0V之间的电阻在0至几十欧姆时，请同时更换主板与存储板

30

显示器屏幕字符显示不正常

显示器屏幕显示回路出现问题

1) 主板上的字符显示ROM是否装好；2) 更换显示器屏幕；3) 调整显示器屏幕；4) 更换主板。

31

显示器屏幕上字符正常，但在EDIT方式下，不见光标

显示器屏幕显示回路出现故障

1) 清洗主板。2) 更换主板。

32

系统出现死机现象，并且显示器屏幕的画面也不能切换

CPU及CPU周边回路，系统软件不能正常工作

1) 做全清存储器实验，重新输入参数和程序；2) 更换主板A20B-2002-065*,或