

# 空气能热泵采暖 芜湖空气能热泵 鼎重热水器

产品名称	空气能热泵采暖 芜湖空气能热泵 鼎重热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

## 产品详情

### 空气能热水器出现较大噪音的原因

空气能热水器出现较大噪音，可能是以下几种情况：

#### 情况一：空气能热水器安装不当

空气能热水器机组需要安装在水平且稳定的地面，不能有上下凹凸的情况，如果外机没有水平放置，就可能导致运行时工质铜管与外壳发生磕碰，空气能热泵采暖，产生共振，或机箱内的风扇磕碰，产生不良振动。共振产生的噪声刺耳，传播范围大，容易干扰居民生活，此外不科学、不合理的安装也会影响整个机组的使用寿命，引起故障率升高等问题。

#### 解决措施：安装位置调整

安装问题比较容易解决，只要适度调整支架，让机组趋于平衡稳定状态，并确保将机壳与铜管分离开来即可。

#### 情况二：空气能热水器空气能压缩机故障

空气能热水器的外机出现“嗡嗡”的声音，可能是压缩机出现故障，例如，内部排气不当混入少量空气、压缩油不足、压缩机内混入异物等，都会导致压缩机失衡，产生嗡嗡的噪音。压缩机故障不仅会产生噪音，也会导致空气能热水器无法正常运行，影响用户正常用水。

#### 解决措施：抽真空，加冷媒

如果发现空气能压缩机发出“嗡嗡”噪音，尽快联系售后人员，用抽真空泵排尽压缩机内部空气，检查压缩机内部是否存在异物，然后重新添加冷媒和压缩油。另外，在连接镙丝时，必须安装正确锁紧，防止压缩机再次漏气漏油。

空气能热水器动态夜电操作步骤：

在一些大城市，为了减轻供电压力，会实施峰谷分时电价政策：白天为峰电时段，电价较高；夜晚为谷电时段，电价相对较低。而动态夜电功能使得空气能热水器可以根据用户所处区域的电价政策，预约开启谷电时期加热，其余时段处于保温状态，从而达到省电省钱。

进入动态夜电模式时，对应图标（如图4）点亮，显示当前时间，初次进入默认加热的时间段为00：00-06：00。

按“时钟”键小时位、“起”闪烁，按“+、-”键调节小时位时间，“时”的范围为00~23；

再次按“时钟”键分钟位、“起”闪烁，按“+、-”键调节分钟位时间，“分”的范围为00~59。

闪烁6s无操作或按“时钟”键则跳转到“止”及时钟闪烁（初次进入闪烁显示06：00），这时搭配“时钟”键和“+、-”键调节动态夜电止的时间。

闪烁6s无操作或按“时钟”键则默认此设定时间，时钟位置显示当前时间，动态夜电键亮，“起”“止”键不亮。

注：如果在数值闪烁的6s时间内选择别的功能键，则此功能键起着确认此数值的作用，其本来的功能不实现（开关机键除外）。

此模式下机器会在用户设定好的时间段内加热到用户所设置的温度，此时间段以外机器不工作。

再次按“动态夜电”键退出动态夜电功能。

空气能热水器有一体机跟分体机两种，相比整体式空气能热水器，分体式空气能热水器拥有一些缺点。

#### 1、空气能热水器外形较大

空气能热水器一般体积比较硕大，现今国内城市家庭普遍较小，如果在里面安装空气能热水器的话很难适用空间性，空气能热泵报价，因此对于空间小的房屋，空气能热水器就不宜安装。

#### 2、空气能热水器有一定的温差依赖性

空气能热水器对外界环境温度还是有一定的依赖性的，最适宜的工作环境在-5到40度之间，对于广大的南方地区来说，这并非很大的问题，但对于北方地区来说，局限性就比较大了，北方有近半的时间是处于-5度以下的，这样空气能热水器的工作效率就差些，所以在北方使用人数相对少些。

#### 3、空气能热水器一次性造价较高

相对于电热水器和燃气热水器，空气能热水器一次性造价很高，很多家庭都是在这目前望而却步的。

#### 4、空气能热水器维修难

空气能热水器外形庞大，里面结构极其复杂，芜湖空气能热泵，一旦出现了问题的话，要维修也非常的困难，空气能热泵价格，而在相对较落后的地区，甚至很难找到专业的维修处，这也限制了它的应用。

## 5、换热器和套管换热器易结垢断裂

空气能热水器的出水温度较高，易造成管内结垢，这样的话就容易造成水管的绽裂，从而导致其不能正常应用。

空气能热泵采暖-芜湖空气能热泵-鼎重热水器(查看)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司(www.tz1288.cn)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的家用金属制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鼎重热水器和您携手步入辉煌，共创美好未来！