

粘土烧制瓦机技术企业 河南粘土烧制瓦机技术 盛达机械

产品名称	粘土烧制瓦机技术企业 河南粘土烧制瓦机技术 盛达机械
公司名称	巩义市站街盛达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市车管所向南200米
联系电话	13592629631

产品详情

其实在使用粘土瓦机在生产过程中有很多操作小技巧，知道了这些小技巧，河南粘土烧制瓦机技术，可以使您在生产时省时省力，而且不出现故障.不知道下面说的这些小技巧，你注意到了没，让我们共同学习一下吧.

- 1.粘土瓦机运转时，不得将铁锹或其它物品伸入搅拌机内;
- 2.粘土瓦机开机前首先检查设备、电器是否良好，保持机械周边卫生;
- 3.根据粘性土质含水率，调整每机加水量，粘土烧制瓦机技术厂，使混合料潮湿适宜;
- 4.保证每次搅拌时间不低于120秒;
- 5.根据配合比通知单，作好搅拌记录;
- 6.下班后及时清理机内和输送带多余料子并冲刷干净，保持周围卫生干净。

只有对小小细节的注意才能对粘土瓦机主机不小毛病引发大故障，才能安安稳稳的工作生产，了解粘土瓦机操作小技巧，粘土烧制瓦机技术直销，从零做起！

粘土瓦机的自动化让很多企业都尝到了甜头，制砖瓦行业的飞速发展促进了砖瓦机自动化产业的进步，尽管我国粘土瓦机行业的自动化应用总体水平还不高，但无论是粘土瓦机生产厂商还是粘土瓦机用户都逐渐认识到应用自动化产品的优势所在，不论做什么产品，专业才是硬道理，国内砖瓦机市场急速扩张，粘土瓦机的大型化趋势已经成为不可逆转的事实。而为了降低生产成本，粘土烧制瓦机技术企业，节约人力物力，对大型粘土瓦机的需求也逐渐扩大，对于粘土粘土瓦机的起重量要求越来越大。

粘土瓦机技术参数

一、 主轴转速：25——40r/min

二、 主机动力：

ZJ-160C型——（配B2350型三角带3条）7.5~11Kw(电机型号Y132M-4、Y160M-4)

ZJ-160H型——（配B2750型三角带5条）11~15Kw(电机型号Y160M-4、Y160L-4)

ZJ-160H5型——（配B2750型三角带5条）11~15Kw(电机型号Y160M-4、Y160L-4)

ZJ-200型——（配C3600型三角带5条）18.5Kw(电机型号Y200L1-6)

三、 真空泵动力

ZJ-160C型——（配B1300型三角带2条）3Kw(电机型号Y100L2-4)

ZJ-160H、H5、200型——（配B1300型三角带2条）4Kw(电机型号Y112M-4)

四、 真空度： 0.09MP

粘土烧制瓦机技术企业-河南粘土烧制瓦机技术-盛达机械由巩义市站街盛达机械厂提供。行路致远，砥砺前行。巩义市站街盛达机械厂（www.hntdjq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为陶瓷、搪瓷生产加工机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!