

酒店空气能热水器 鼎重热水器 芜湖空气能热水器

产品名称	酒店空气能热水器 鼎重热水器 芜湖空气能热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

选购空气能热水器需全面考虑

判断空气能热水器性能的好坏不能只从其节能效果来看，要综合整个产品来看。空气能能效等级仅仅只能反映出其节能效果好，但不能反映出其工作效率的高低。目前市面上有很多空气能热水器就瞄准了能效等级这个宣传噱头，并在这方面上大做文章。

有一些空气能品牌为了让自己的产品达到能效等级1，很多时候都采用“小牛拉大牛”的策略，温泉空气能热水器，也就是说通常200L水箱需要配2P的主机，但是却配了1.5P的主机，虽然节能效果达到了，酒店空气能热水器，但是会导致空气能热水器工作效率降低。原本1个小时可以加热200L水变成了需要1个半小时才能加热完毕。其次假如空气能热水器是常规配置，能效等级达到了1级，但是省电的代价是价格往往会高一大截，与节省的电费比，往往是入不敷出的。因此消费者在选购产品时不必要追求能效等级高的。

能效等级越高，空气能热水器不一定就越好。消费者想知道空气能热水器哪个牌子好，需要综合多方面来考量，不能片面的看能效等级的高低来进行判断。为了保障品质，消费者可以选择市场上较为常见的知名品牌。因为空气能市场集中度较低，鱼龙混杂，以前做太阳能以及空调的厂家也在售卖空气能热水器，但是其研发及生产都不具备专业空气能的生产条件。对于空气能热水器这样的新型产品，没有一定的技术基础支持，生产出来的产品也就没有了保障。因此，在选择空气能热水器时，一定要选专业、品牌的产品。

?空气能热水器缺少冷媒会出现什么情况？

空气能热水器缺少冷媒会出现的情况：

一、热水器加热慢

作为空气能热水器能量转换的介质，如果制冷剂不足，空气能热水器的制热效率会急剧下降，加热时间大大延长，影响用户正常用水。

二、电子屏显示代码故障

很多家用电器都会在出现故障时显示出相关代码，提示用户及维修人员到底哪里出了问题，空气能热水器也不例外。以海尔空气能热水器为例，当电子屏显示“F7”时，工厂空气能热水器，就表示其冷媒可能出现了问题。

三、排出的冷气不明显

空气能热水器在运行过程中，会排出大量低温空气，用户如果感觉到排出的空气温度跟环境温度相差不大、冷气不明显时，可能就是由于空气能热水器冷媒不足造成的。

空气能热水器的维护方法：

1.空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，若能对机组进行长期有效的维护与保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。

2.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，芜湖空气能热水器，如有应及时维修和更换。

3.机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。

4.机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。

5.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。

6.经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。

7.经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。

酒店空气能热水器-鼎重热水器-芜湖空气能热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.tz1288.cn）为客户提供“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”等业务，公司拥有“鼎重”等品牌。专注于家用金属制品等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚经理。