

打桩机 液压四轮打桩机厂家价格 改装打桩机设备 2019新机型

产品名称	打桩机 液压四轮打桩机厂家价格 改装打桩机设备 2019新机型
公司名称	济宁东科工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玉柴 型号:D1 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村跃进中路7号
联系电话	0537-3203538 15315471158

产品详情

波形护栏打桩机小四轮打拔钻孔一体机920打桩机现货护栏打桩机

波形护栏打桩机 小四轮打拔钻孔一体机 920打桩机现货 护栏打桩机 护栏钻孔机

故障检修

故障1油泵不转：原因没挂上油泵接合装置,排除方法踏下离合器挂上油泵接合装置

故障2多路阀不回中位：原因回位弹簧损坏,排除方法更换回位弹簧

故障3多路阀操纵费力：原因阀杆处进铁屑或脏物,排除方法清除铁屑或脏物

故障4频率慢作业无力：

原因1氮气泄漏，压力不足,排除方法用氮气测压计检测保持氮气压力在1.2Mpa

原因2液压油不足,排除方法补充液压油。

原因3吸油滤油器阻塞,排除方法排除阻塞、清洗或更换。

原因4泵吸不上油,排除方法解决吸油管路漏气或吸油管路干燥,不能形成真空将吸油管中注满油。

原因5安全阀失灵或调整压力偏低,排除方法更换安全阀弹簧或调整压力到16Mpa。

原因6护栏打桩机油缸密封不良,排除方法检查或更换密封圈

山东济宁现货直销