

宁夏矿山粗碎设备 鑫飞宇机械 矿山粗碎设备售价

产品名称	宁夏矿山粗碎设备 鑫飞宇机械 矿山粗碎设备售价
公司名称	河南鑫飞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号
联系电话	13673681255

产品详情

矿山粗碎设备

颚式破碎机的润滑：

- 1、经常注意及时做好磨擦面的润滑工作，可保证机器的正常运转和延长使用寿命。
- 2、本机采用的润滑脂，应根据使用地点、气温等条件来决定，一般可采用钙基、钠基或钙钠基润滑脂。
- 3、加入轴承座的润滑脂为其容积的50 - 70%，每三个月须更换一次；换新油时必须用干净的油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。
- 4、肘板与肘板垫接触处在机器开动前，须加入润滑脂。矿山粗碎设备

矿山粗碎设备

颚式破碎机注意事项

在颚破的日常工作中要做到定期检查机器，在开关机的时候，要注意定期关颚破机，看看机器内部是不是磨损了，主要关注的有中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块是否磨损以及磨损程度，要做到及时更换磨损较严重的部件，更换时一定要注意该部件的尺寸与型；要定期检查颚式破碎机传动带，传动带是一个重要的部分，它能带动机器，在检查传送带时应该注意什么问题呢？传送带是否过松或者过紧、受力时候均匀等问题。矿山粗碎设备

颚式破碎机故障排除

常见到经检修和初次安装的锤片式粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。出现这种情况主要有以下几个原因：

(1) 检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时，为防止转子重量失去平衡，矿山粗碎设备报价，粉碎机内所有的锤片须一起换面掉头，否则会在运行中发生强烈振动。

(2) 对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量，矿山粗碎设备价格，使相应两组重量之差少于5克。

(3) 个别锤片卡得太紧，宁夏矿山粗碎设备，运行中没有甩开。可停机后用手转动观察，想办法使锤片转动灵活。

(4) 转子上其他零件重量不平衡，这时需要分别仔细检查调整平衡。

(5) 主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。

(6) 轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。矿山粗碎设备

宁夏矿山粗碎设备-鑫飞宇机械-矿山粗碎设备售价由河南鑫飞宇机械设备有限公司提供。河南鑫飞宇机械设备有限公司（www.hnxfyjx.com）位于河南省郑州市巩义市耐火材料工业园区68号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫飞宇在机械及工业制品项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫飞宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫飞宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。