

IHF型单级单吸衬氟防腐泵

产品名称	IHF型单级单吸衬氟防腐泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

产品详情

IHF型单级单吸衬氟防腐泵

产品概述：IHF型氟塑料化工泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解。

产品特性：该泵结构先进合理，耐腐蚀强，密封性能严密可靠，工作稳定，噪音低，使用寿命长。

使用条件：使用温度宽，输送介质温度为-85 -200

应用范围：适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理 and 加酸等工艺流程。

结构框架：

1	泵体	5	泵盖衬里	9	动环
2	叶轮骨架	6	泵盖	10	泵轴
3	叶轮	7	机封盖压	11	轴承体
4	泵体衬里	8	静环	12	联轴器

故障处理：

(1)轴承瓦块刮研不合要求。处理方法是重新修理轴承瓦块或更换。(2)轴承间隙过小。处理方法是重新调整轴承间隙或刮研。(3)润滑油量不足，油质不良。处理方法是增加油量或更换润滑油。(4)轴承装配不良。处理方法是按要求检查轴承装配情况，不合要求因素。(5)冷却水断路。处理方法是检查、修理。(6)轴承磨损或松动。处理方法是修理轴承或报废。若松协，复紧有关螺栓。(7)泵轴弯曲。处理方法是矫正泵轴。(8)甩油环变形，甩油环不能转动，带不上油。处理方法是更新甩油环。(9)联轴器对中不良或轴向间隙太小。处理方法是检查对中情况和调整轴向间隙。