

# 程力专用汽车 洒水车厂家 江西洒水车

产品名称	程力专用汽车 洒水车厂家 江西洒水车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区平原岗程力工业园
联系电话	13617225563

## 产品详情

洒水车空调不制热的原因有下列几种：

1.可能原因：冷却液温度过低；冷却液未达到规定量；冷却液未进行流畅循环；暖气铁芯堵塞，带调整不良，水泵工作不良，冷却液中混入空气，洒水车多少钱，温度传感器工作不良；温度控制拉索调整不良；混气风门工作不良。

2.检查与排除：检查发动机；补充冷却液；冷却液未循环；清扫或更换暖气总成，江西洒水车，调整水泵V带，修理或更换水泵，给冷却系统排气，洒水车厂家，更换温度传感器，调整温度控制拉索。

我公司可以按用户要求为根据用户的实际需求，为每位用户打造高品质、个性化的专用车，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装！

· 创优质服务企业；造用户满意产品；公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念，以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨，不断提升自身产品质量，开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车！

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！

### 质保范围

#### 一、培训人员：

1、由我厂安排高1，级工程师组织集体培训，学习理论及进行实际操作；

2、通过理论学习和实际操作后达到厂方技术要求；

第1、掌握专用车的基本理论.性能以及功能；

第二、按程序能熟练的操作；

第三、能排除一般技术故障。

二、维修分支机构．地点．技术力量．联系方式：

1、分支机构：“东风二汽技术服务站”；

2、地点：所在省．地．市．县均有；

3、技术力量：按二汽统一要求达到“工程师”等级的。

程力专用汽车(图)-洒水车厂家-江西洒水车由程力专用汽车股份有限公司提供。程力专用汽车股份有限公司(www.clzq0.com/)是一家从事“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使程力专用汽车在其他专用汽车中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！