

西门子数控系统报警F231813现场维修

产品名称	西门子数控系统报警F231813现场维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/个
规格参数	西门子电机:电机报警F31813维修 系统报警:802D报231813 电机维修:编码器更换
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子数控系统报警F231813现场维修，西门子802DSL加工中心231813维修，西门子840D数控系统报故障F31813维修，西门子伺服电机报警F31813编码器坏维修，西门子电机网口通讯坏维修，F31813 编码器1：硬件逻辑单位故障 信号重要性：故障原因：%1 bin 驱动体：A_INF, B_INF, ENC, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC 反应：Infeed: 无 Servo: 编码器(IASC/ 直流制动器, 无) Vector: 编码器 (IASC/ 直流制动器, 无) 应答：脉冲禁止 原因：DRIVE-CLiQ 编码器的故障字提供已置位的故障位。故障值（r0949, 二进制）：位0：ALU看门狗已触发。位1：ALU发现了生命符号故障。处理：更换编码器。上海涌迪工业自动化专业西门子伺服电机维修，编码器更换，电机刹车线圈烧，轴承磨损，电机接地，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障，F07930,A31414,F01030，700047，F31885,通讯线断维修，F30001,F36200,F07800,F30897,F23004,380500,过流,超温,欠压,RDY灯闪烁，灯不亮，亮红灯，伺服未准备就绪，西门子数控系统报警F231813现场维修当天修好。