

燃油燃气锅炉批发 建英农业科技 聊城燃油燃气锅炉

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 燃油燃气锅炉批发 建英农业科技 聊城燃油燃气锅炉 |
| 公司名称 | 青州市建英农业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市黄楼镇街道办事处马宋村 |
| 联系电话 | 15953606166 |

产品详情

1.凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识，环保燃油燃气锅炉，持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。

2.锅炉及安全附件应检验合格，并在有效期内。

3. 启炉前准备

燃气炉检查燃气压力是否正常，不要过高或过低，打开油气的供给节门；检查水泵是否上水，否则打开放气阀，直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门)；检查水位计，水位应在正常位置，水位计器、水位色塞需处在打开位置，杜绝假水位，聊城燃油燃气锅炉，若缺水可手动上水；检查压力管道上的阀门，必须打开，烟道上的挡风板必须全部开启；检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置；检查蒸汽锅炉出水阀应处于关闭状态，热水锅炉循环水泵出气阀也应是关闭状态；检查软化水设备是否正常运行，制造出的软水的各种指标是否符合国家标准。

紧急停炉是当锅炉发生事故时，为了阻止事故扩大而采取的紧急处理措施。当锅炉在运行中，遇有下列情况之一时，应立即停炉：锅炉水位低于水位表的下部可见边缘，不断加大给水及采取其他措施，但水位仍继续下降；锅炉水位超过可见水位(满水)，经放水仍不能见到水位；给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水；水位表或安全阀全部失效；锅炉元件损坏，危及运行人员安全；其他异常情况危及锅炉安全运行。如遇停电、停水等突发情况应及时采取措施。若解决不了，应及时向公司报告。严禁在有压力或锅水温度较高的情况下，修理锅炉受压元件，以防汽、水喷出被伤。正在修理中的设备，要挂警示牌。电气设备检修，应由电气工作人员进行。若在汽、水管的法兰及其接头处，安全阀、人手孔及检查孔等处巡视检查时，不应在正面，而应侧视。操作时应戴防护手套，操作人员应定期作自动(至少每3个月1次)及手动排汽(至少每周1次)，燃油燃气锅炉批发，以检查和确保安全阀的灵敏可靠。

翻看搜索您有10+条未查看新闻，点击查看蒸汽发生器和蒸汽锅炉有什么区别锅炉容器厂2019-05-02

23:15蒸汽发生器和蒸汽锅炉有什么区别?蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别?蒸汽发生器和蒸汽锅炉区别在哪?

本设备内部炉胆有效水容积小于30L，不属于特种设备，不用报备和年检。

2)90秒出汽

该蒸汽发生器采用电磁感应加热，加热速度快，燃油燃气锅炉生产厂家，开机90秒即可出蒸汽，省时更省钱!通常电热管加热蒸汽发生器需要5-10分钟出蒸汽，而普通燃煤锅炉需要 30~60分钟出蒸汽。

3)安全性极高

本设备加热核心部分水电分离，不会造成漏电事故;设备有水箱低水位报警、锅炉低水位报警、锅炉温度过高报警、锅炉压力过高报警、温度过高报警等五重安全保护。

4)0排放

零排放，绿色环保。普通燃煤锅炉污染严重、能耗高，是国家治理的重点。

5)96.3%热效率

经部门检测，本设备热效率为96.3%，可极大节省企业成本消耗。从长期使用上对比，电磁蒸汽发生器比煤锅炉节能50%以上，比普通电热管锅炉节能20%以上。

6)1键启动

采用德国西门子工控系统，一键启动、智能控制。可无人值守、自动清洗，节省2~3人用工成本。普通燃煤锅炉操作繁琐，需专职人员看守。

7)使用寿命长

设备的管件采用工业级加厚型，电气控制部分采用进口元器件，设备使用寿命可达8-10年，并且我公司提供完善的售后体系，设备终身维修。

燃油燃气锅炉批发-建英农业科技(在线咨询)-聊城燃油燃气锅炉由青州市建英农业科技有限公司提供。青州市建英农业科技有限公司(www.qzjynykj.com)为客户提供“电暖风机,温室配件,温室锅炉”等业务，公司拥有“建英农业”等品牌。专注于农业机械等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司(www.hhwksd.com)还是从事温室骨架，温室配件，温室材料批发的厂家，欢迎来电咨询。