

圈地护栏网A安庆圈地护栏网A圈地护栏网直营

产品名称	圈地护栏网A安庆圈地护栏网A圈地护栏网直营
公司名称	河北环亚防护工程有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:环华 型号:1.2*2.0 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村317号（注册地址）
联系电话	17333947259

产品详情

圈地护栏网A安庆圈地护栏网A圈地护栏网直营

[圈地护栏网](#)

也叫包塑圈地护栏网或涂塑圈地护栏网，由优质pvc、pe包塑丝，内丝可选用黑铁丝、冷镀锌、热镀锌丝。其特点是安装简单方便，不受地形条件影响。不易腐蚀褪色，使用寿命时间长，美观大方，颜色多样，具有装饰效果。圈地护栏网具备色彩鲜艳，抗老化，耐腐蚀，规格应有尽有，网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。圈地护栏网可以在场动工安装，灵活性强，可以依据客户要求任何时间调小曲整网片的造型、结构和尺寸。圈地护栏网既可以成长久性网墙又可以作为临时隔离栅运用只需变更立柱的不一样固定形式便可成功实现。

圈地护栏网外表塑胶已经老化爆裂，那末，塑胶层已经错过了尽力照顾的效用，那末塑层里边的铁丝也会随之显露在空气中，因此被腐蚀，容易断开，因此错过圈地护栏网应起到的效用，像这种事情状况提议从新改易新的网丝，以资保障圈地护栏网应有的效用，在翻新的过程中还有主要的问题是不要毁伤原来的篮球场的地面，由于篮球场地圈地护栏网的高度有4米高，所以在翻新过程中由于拆装和喷涂的时刻损害球场地面，这个也是篮球场地圈地护栏网翻新非常注意的。假如圈地护栏网的立柱和横杆都以经大平面或物体表面的大小剥离、生锈了，那末首先就要对这些个钢材施行彻底的除锈，从新施行打光工序，避免老化漆剥离，因此要得新喷涂的防锈漆被一块儿剥离，同时，生锈的地方没有处置整洁，要得从新喷涂的漆被锈迹毁伤。