

# 西门子802dSL系统Y轴报警F30021维修当天解决故障

产品名称	西门子802dSL系统Y轴报警F30021维修当天解决故障
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/台
规格参数	840DSL:S120接地F30021 802DSL:驱动器接地故障维修 828D:西门子伺服器过流
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子802dSL系统Y轴报警F30021维修当天解决故障，西门子802D报功率单元接地维修，西门子840D数控系统接地报警，西门子S120接地230021维修，西门子伺服电机接地F30021维修，西门子802D数控系统报接地230021维修，西门子数控系统802S、802C、802D、802DSL、810T、810M、810D、801D、808D、828D、840D、840DSL、加工中心维修，西门子工控机维修，西门子主轴电机维修，F07801故障维修，25201故障维修，F30027故障维修，模块短路维修，跳闸维修，灯不亮维修，输出电压低维修，风扇报警维修，温度故障维修，电路板坏维修等等。F07800 驱动没有功率单元，数控系统运行不了维修，数控系统按键不灵维修，840D进不了程序，840D数控系统看不清楚维修，数控面板无显示，按键失灵，花屏，白屏，黑屏，乱码，AC不能复位，ERN 1120 1024 ID:681770-01，6FX2001-5JC22-3DA0销售，6FX2001-5JE20-2DA0编码器销售，6FX2001-5JE24-2DA0网口销售，海德汉ERN 1387编码器，用于西门子伺服电机，电机数据头销售，西门子机床维修，链接头子坏，西门子龙门镗床,铣床,刨床,磨床维修，西门子840D报25201轴伺服故障维修，21612通道1轴复位使能故障，21612伺服使能位移时被复位，20005参考点失败，西门子802dSL系统Y轴报警F30021维修当天解决故障