

# 东风天龙离合器片 邯郸离合器片 卓士汽配客户至上

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东风天龙离合器片 邯郸离合器片<br>卓士汽配客户至上 |
| 公司名称 | 河北卓士汽车零部件有限公司               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 河间市行别营工业园                   |
| 联系电话 | 13931717571                 |

## 产品详情

温馨提示：老司机在等待信号灯通过时不摘挡，经常是将挡把置于一档位置，同时踩下离合器踏板等待信号灯，这样做对离合器片、压盘和分离轴承都非常不利，最重要的还是会影响安全。如果万一不小心松开了离合器踏板，车辆就会很快的向前移动，极易造成追尾事故。为了延长离合器的使用寿命，降低车辆的维修费用，以及从安全驾驶方面综合考虑，建议广大车主去除这个无事踩离合器驾驶的不良习惯

车辆起步时控制离合器踏板要先快后慢，即在踏板抬起初期时快抬，当离合器出现半联动时踏板抬起的速度稍慢。在离合器踏板抬起的同时，根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板，使车辆平稳起步。

### 换挡速度要快

汽车在行车中换挡，操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起，不要出现半联动现象，否则会加速离合器的磨损，操作时要注意与油门的配合。

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，雷诺重卡离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，东风天龙离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片，

检查离合器分离拨叉有无自由行程(7~8mm).若不符合要求应调整至要求范围内，若仍不能排除故障进行下一步.第三步：检查调整刹车系统，若仍不能排除故障进行下一步.第四步：拆下变速器，检查分离轴承，分离拨叉有无卡涉现象，若有须更换.同时检查离合器有无粘油现象，若有须确认油污来源，并修复。拆卸离合器，检查盘总成、盖总成、飞轮磨损是否超标，邯郸离合器片，若磨损超标应更换.检查摩擦

片是否有烧损现象，若轻微烧损可用粗砂纸打磨后继续使用，若烧损严重则需更换

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片，拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，沃尔沃重卡离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片，纳米充烧离合器片，陕汽重卡离合器片

汽车离合器片采用优质玻纤、亚克力纤维及高组分紫铜丝组成骨架材料，耐高温树脂及橡胶为粘合剂，配合优质进口的摩擦性能调节剂、优质填充料等，以先进工艺进行生产

东风天龙离合器片-邯郸离合器片-卓士汽配客户至上(查看)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司(www.hjshengxing.com)在离合器这一领域倾注了无限的热忱和热情，卓士汽配一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张占兵。同时本公司(www.hjshengxing.com)还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。