

陕西西安冷板喷涂风淋室 冷板喷塑风淋室

产品名称	陕西西安冷板喷涂风淋室 冷板喷塑风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 尺寸:可定做
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

钢板烤漆风淋室又称为冷板钢板风淋室，钢板风淋室，烤漆风淋室。

钢板烤漆风淋室分类

- 1、根据吹淋方式可分为：顶吹室，单人单吹，单人双吹，单人三吹，双人双吹，双人三吹，多人双吹，多人三吹，转角,S型风淋室。
- 2、风淋室根据自动化程度不同可分为：语音，自动门，卷帘门。
- 3、风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

钢板烤漆风淋室的优势特点：

优势一、风淋室采用全钣金工艺，激光剪板、全自动数控成型折弯;设备开孔，剪板折弯平整度好。板材采用SUS304拉丝或镜面不锈钢制作，或冷轧钢板烤漆制作，烤漆工艺采用汽车喷漆工艺流程，表面经过酸洗、去油、去锈、喷涂、高温烘烤制作而成。

优势二、PLC控制系统，液晶显示器，内置OTS故障代码显示系统，温馨语音提示功能。控制系统可分为手动和自动控制切换，软触点控制开关，键盘带暗锁保护，员工任意设置。延时照明设置，屏幕保护设置均为化、人性化设置。

优势三、风淋室电器及电子联锁、闭门器配件，保障风淋室、稳定运行。

钢板烤漆风淋室的维护保养

- 1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。

- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。
- 5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、过滤器换完后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。