

# C型油压机 宿迁油压机 昆山品之良机械

产品名称	C型油压机 宿迁油压机 昆山品之良机械
公司名称	昆山品之良机械自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇亿升路48-2
联系电话	18112654086 18112654086

## 产品详情

### 油压机基础知识知多少？

液压机中，与这一产品相关的基础常识，这也是我们行业内人士要知道和掌握的，也是不能马虎对待的，否则就会影响到该产品的整体了解。

#### 1、液压机，其采用焊接结构或是铸造结构，其区别是什么？

液压机，其采用焊接结构的话，那么是要比铸造结构的压力承受能力更好。所以对于一些大型或是高压的液压机，都是采用焊接结构的。

#### 2、液压机上用于冲模的刀具，其材质是什么？液压机垫块又是什么材料的？

液压机上用于冲模的刀具，其材质一般是选用碳素或合金工具钢，并要进行热处理才行，使其硬度达到HRC60左右，否则不能使用。

液压机垫块，其一般是用混凝土制成的。

液压机在生产加工中会经常用到，像切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺都需要使用压力机。液压机通过对金属坯件施加强大压力使得金属发生塑性变形、断裂，伺服油压机，在压力作用下一些不容易成型的東西成型，从而加工成各种零件。然而，液压机采购是一门学问，即便是会操作和使用液压机的用户对如何能选购到较为合适的液压机也是一团迷雾。目前市场上液压机厂家繁多，鱼目混珠。很多人可能会贪图一时利益冲着价格便宜而选择购买，长期看这并不省钱。说真的，好产品还真没有很便

宜的，反过来便宜的还真没有很好的质量保障。产品价格和质量总体上是存在最佳结合点的，就是通常说的性价比、“物有所值”。对于液压机这样机器来说贵的不一定是最好的，但最好的一定不太便宜，建议客户多咨询、多考察，多注意细节。应该综合考虑机床稳定性和售后等各项因素基础上，多方面评估再选择购买。

## 液压系统及各类液压件问题总结

01、液压系统好长时间没有用，这次开机后，震动特别厉害，噪音很大，不知道是什么原因？

总结：可能是长时间放置，C型油压机，蓄能器氮气泄露，没起到减少脉动的作用。检查氮气的压力，补压或者更换皮囊。噪音是由于振动太大而产生的，没有了震动，就会消除。

02、油缸工作不正常，数控油压机，只能出不能回，是什么问题？

总结：检查油缸的另一端是否出油，电磁阀是否换向，宿迁油压机，油缸内泄是不是特别严重。回油管路是否被异物堵死。

03、油缸启动压力高是怎么回事啊?有什么危害?怎么解决?

油缸启动压力高和油缸的制造质量（如活塞杆弯曲、缸筒弯曲等）、密封的形式和安装等因素有关。对于伺服油缸，启动压力高会影响其的动态特性。对于普通油缸，启动压力的要求没有伺服油缸那样严格，但是也不能太高。一旦发现启动压力高，需要对油缸的零件进行尺寸复测，并检查密封的安装质量。

总结：1、内部阻力过大。2、外部执行部分有机械故障。

油缸的启动压力与油缸的设计结构有关，油口与活塞接触的受力面积，如油口的大小即活塞初始启动的受力面积，启动压力就高，油口与活塞接触间加工受力面积腔(启动压力腔)启动压力就很小。

C型油压机-宿迁油压机-昆山品之良机械(查看)由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。“油压机、液压机、压铸件切边机、粉末成型机等”就选昆山品之良机械自动化设备有限公司(000.com)，公司位于：昆山市玉山镇强安路88号，多年来，品之良坚持为客户提供好的服务，联系人：叶丽。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。品之良期待成为您的长期合作伙伴！