

170002 31型伊顿压盘批发 卓士汽配

产品名称	170002 31型伊顿压盘批发 卓士汽配
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

温馨提示：老司机在等待信号灯通过时不摘挡，经常是将挡把置于一档位置，同时踩下离合器踏板等待信号灯，这样做对离合器片、压盘和分离轴承都非常不利，最重要的还是会影响安全。如果万一不小心松开了离合器踏板，车辆就会很快的向前移动，极易造成追尾事故。为了延长离合器的使用寿命，降低车辆的维修费用，以及从安全驾驶方面综合考虑，建议广大车主去除这个无事踩离合器驾驶的不良习惯

车辆起步时控制离合器踏板要先快后慢，即在踏板抬起初期时快抬，当离合器出现半联动时踏板抬起的速度稍慢。在离合器踏板抬起的同时，根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板，使车辆平稳起步。

换挡速度要快

汽车在行车中换挡，操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起，不要出现半联动现象，否则会加速离合器的磨损，操作时要注意与油门的配合。

河北卓士汽车零部件公司，128769型离合器片，841345型离合器片，170002-31型伊顿压盘，128959型伊顿离合器片生产厂家。离合器压盘上有摩擦片，就像车轮上的制动片一样，是很耐磨的石棉和铜丝制造的，压盘的摩擦片也有允许的厚度，行驶里程长后，压盘上的摩擦片也要更换的。原来摩擦片更换是可以买来备件自己更换的，现在都是买已经装好摩擦片的压盘分总成了，不用自己换摩擦片了，直接换离合器压盘就可以了。为了减少离合器片的损耗，所以就有正确的使用离合器踏板的方法了。就是不要半踩离合器踏板。这样离合器片是处于半离合状态，也就是说飞盘和压盘在摩擦的状态。如果完全踩下离合器踏板，则飞轮和离合器压盘完全切开，二者之间没有摩擦。如果离合器踏板完全抬起，则飞轮和离合器压盘完全结合，其中虽然也有摩擦，但还是基本是没有摩擦的。所以说不能离合器踏板踩到一半的状态。

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨

克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片，EQ420离合器片，包芯纱离合器片，多铜离合器片，三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，170002-31型伊顿压盘批发，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片（出口型价格低），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片，河北卓士汽车零部件有限公司以生产各种车型汽车离合器片产品为主，我国汽车工业发展的时间相对较短，市场成熟度还不是很高，加上2011年之前我国汽车产销增速很快，因此，无论是汽车生产商还是消费者对汽车安全的重视都还是不够，至少从态度上看，安全并没有被摆在首位，报价低，出口型价格低

170002-31型伊顿压盘批发-卓士汽配(在线咨询)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北卓士汽车零部件有限公司（www.hjshengxing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离合器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hjshengxing.com）还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。