

滤芯超声波清洗机价格 得力共创 超声波清洗机

产品名称	滤芯超声波清洗机价格 得力共创 超声波清洗机
公司名称	北京得力共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区五里坨车站路1号377室
联系电话	13811730194

产品详情

超声波清洗机的频率

超声波清洗机工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。当频率低于20kHz时，工作噪音不仅变得很大，而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中，通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。

低频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加，空化泡的数量呈线形增加，从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变，空化泡变小，其释放的能量相应减少，这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层

以上就是关于
超声波清洗机的相关内容介绍，滤芯超声波清洗机价格，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

超声波清洗机发生器常见问题

以下是得力共创为您一起分享的内容，得力共创专业生产超声波清洗机，欢迎新老客户莅临。

超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮。这种情况维修时必须检查电源开关是否完好，漏电开关是否合上。如果开关完好再检查保险丝是否过载熔断，基本上可以解决。

超声波清洗机打开电源开关后，指示灯亮，但没有超声波输出。这种情况比较复杂，维修时首先检查换能器与超声波功率板的连接插头是否有松脱，然后检查保险丝是否熔断。如果一切正常有可能是超声波功率发生器内部故障，用万用表打电源线明线，火线是否都通。在排除了发生器故障后再检查超声波换能器是否烧坏，是否需要更换。

超声波清洗机直流保险丝熔断。可能是整流桥堆或功率管烧毁，也可能是换能器老化，电流不稳，这些都可能造成电源发生器故障。维修时要多加注意。

光学超声波清洗机包含哪几个系统？

光学超声波清洗机包含哪几个系统——

光学超声波清洗机——是利用高频率超声音频信号，使液体流动并在体内产生无数的微小气泡，这些气泡的闭合形成瞬间高压，连续不断的轰击物体表面，使物体表面缝隙之中的污垢迅速剥落，达到迅速清洗效果。质量高的光学超声波清洗机具有以下几大系统：

第1、超声波系统

光学超声波清洗机采用先进的全数显扫频式超声波系统，它的超声波功率强劲并均匀，能够有效避免输出不均而产生清洗死角现象。清洗过程中工件通过超声波频产生的“空化现象”的冲击，环保超声波清洗设备，从而使工件表面的污垢等能够迅速脱落，环保超声波清洗机供应商，实现其高清洁度的目的。超声波换能器使用大功率“Q”值换能器晶片，超声波功率强，换能器效率高，使用寿命长。

第二，超声波清洗机，电控系统

光学超声波清洗机操作为带灯旋钮开关控制，操作简单，清洗效率高，效果好，适应大批量生产使用。光学超声波清洗简单的操作界面灵活性高、稳定性可靠，减少人为产生的失误；对工艺管理使用配方方式，方便于各个参数的输入与管理，并可在设备中设计保护功能来确保操作人员及设备的安全。

第三、超声波布局系统

光学超声波清洗机整个清洗工艺由人工手动控制模式完成，清洗产品经过有效地超声波清洗、漂洗、烘干后使之达到需要的高洁净要求。

光学超声波清洗机的工作过程是由操作者将装有工件的清洗篮放入清洗槽内，对工件进行经过一定时间的超声波清洗、超声波漂洗和慢拉脱水后，再由人工将清洗篮取出。

得力共创以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售超声波清洗机，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

滤芯超声波清洗机价格-得力共创(在线咨询)-超声波清洗机由北京得力共创科技有限公司提供。北京得力共创科技有限公司 (www.xieligc.com/) 是一家从事“超声波清洗机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得力共创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使得力共创在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！