

订做电表箱价格 菏泽电表箱价格 泰康专业化生产厂家

产品名称	订做电表箱价格 菏泽电表箱价格 泰康专业化生产厂家
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

产品详情

当我们按下按钮时，电路就会自动模拟线路漏电，产生跳闸反应，这时就说明漏电保护功能是正常的，只需再按下开关就行。可要是按下后，断路器并没有跳闸，菏泽电表箱价格，则说明漏电保护已经损坏，这时我们就要及时更换。有很多尚且居住在老旧楼房的居民，相应的配电箱安装也有了一些年头，定制电表箱价格，而且电器设备用久了，也会存在老化、失灵的隐患，那么检测漏保护就显得是十分关键了。

柜（盘）试验调整，高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范 当地供电部门的规定及产品技术资料要求。绝缘摇测，用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于0.5M 。二次小线回路如有晶体管，集成电路、电子元件时，该部位的检查不准使用摇表和试铃测试，使用万用表测试回路是否接通。接通临时的控制电源和操作电源；将柜（盘）内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉，接上临时电源。基础型钢安装完毕后，将室外地线扁钢分别引入室内（与变压器安装地线配合）与基础型钢的两端焊牢，焊接面为扁钢宽度的二倍，然后将基础型钢刷两遍灰漆。柜（盘）顶上母线配制要求垂直度（每米）<1.5mm，相邻两盘顶部<2mm，成列盘顶部<5mm，专业电表箱价格，相邻两盘边<1mm，成列盘面<5mm，订做电表箱价格，盘间接缝<2mm。柜（盘）二次小线连结，按原理图逐台检查柜（盘）上的全部电器元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子上。端子板每侧一般一个端子压一根线，不能超过两根，并且两根线间加眼圈。订做电表箱价格-菏泽电表箱价格-泰康专业化生产厂家(查看)由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘市泰康机电设备有限公司（www.tz1288.com）位于商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰康在集中控制装置中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰康取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰康全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。