

万环贸易售后服务保障 空压机要多少钱 丽水空压机

产品名称	万环贸易售后服务保障 空压机要多少钱 丽水空压机
公司名称	永康市万环贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市东城望春东路212-17号
联系电话	13857955557 13857955557

产品详情

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：空压机机头出口温度或排气温度高是什么原因呢

油过滤器故障。油过滤器用于过滤油路中的灰尘及杂质，使用一段时间后容易堵塞，堵塞后造成回油不畅引起主机温度高(经常出现在加载瞬间)。

断油阀故障。断油阀是通过贮气罐气压控制其往复运动喷油，空压机要多少钱，若发生故障引起油路不畅，引起油温高;杂物堵塞油路或控制气路，造成断油阀关闭不喷油，空压机价格，也会引起主机头因缺油或油少散热不良引起温度高。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：螺杆空压机几个常见的小毛病

工作中螺杆空压机主动停机。主要是供电电网要素。因该机自身带有欠压保护器、错断相保护器、高压保护器等安全保护装置。当电网电压低于额外电压（380V）大概90%时，或电源相序不正确，都会主动

跳闸停机。

其次可能是排气温度过高。有可能是润滑油缺少了，冷却器阻塞了，或许温控阀毛病不能正常动作等等。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

永康市万环贸易有限公司是一家集销售、服务为一体的专业公司，主营产品【空压机】，【电动叉车】
【螺杆式空压机】。

万环贸易与您分享：排气温度异常

排气温度不正常是指其高于设计值，主要是冷却系统故障导致的。从理论上进，影响排气温度增高的因素有：进气温度、压力比、以及压缩指数（对于空气压缩指数 $K=1.4$ ）。

实际情况影响到吸气温度高的因素如：中间冷却效率低，或者中冷器内水垢结多影响到换热，则后面级的吸气温度必然要高，丽水空压机，排气温度也会高。

气阀漏气，空压机多少钱，活塞环漏气，不仅影响到排气温度升高，而且也会使级间压力变化，只要压力比高于正常值就会使排气温度升高。此外，水冷式机器，缺水或水量不足均会使排气温度升高。

永康市万环贸易有限公司欢迎您的来电来访，我们将竭诚为您提供专业的服务！

万环贸易售后服务保障(图)-空压机要多少钱-丽水空压机由永康市万环贸易有限公司提供。永康市万环贸易有限公司（www.wanhuan88.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！