

涤棉双面布厂家批发 河北涤棉双面布 锦鸿

产品名称	涤棉双面布厂家批发 河北涤棉双面布 锦鸿
公司名称	虞城县锦鸿针织品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县城关镇产业集聚区至诚八路东侧56路
联系电话	18837055551

产品详情

针织布成品中的破洞主要有以下三方面原因造成：

一是来坯本身有破洞；

二是机械损伤造成破洞，如在机缸处理时因坯布之间的磨擦比较厉害，并且容易被机缸勾毛和勾破，纱支容易断裂；

三是人为原因造成破洞，如开幅机速度过快，出现意外情况时，涤棉双面布厂家批发，用手用力去抓，扯破布面。绸车不干净，车内竹夹、垃圾多，混入机缸也是勾破坏布的一个原因。

解决办法：

一是仔细检验来坯，棉结多、断纱多、或纱支接头多的坯布，涤棉双面布生产商，要求及时通知客户前来处理，因为这些问题都是导致坯布产生破洞的根源;并及时通知前处理做好相应的工艺调整。如果来坯本身就有破洞，就要杜绝流入下一道；

二是要选择光滑、性能好的机缸处理针织布，长车水洗绳状缸要保持清洁光滑；

三是提高操作工的责任性，翻坯布的车子要清洁，严防竹夹、铁钉之类夹在布中。在水洗开幅时车速要严格控制，不要过快。

6织物皱纹

由于不均匀的线圈或不均匀的纱线旦数，织物起皱并且不能拉伸。

7针失踪

没有编织形成线圈的原因，因为线圈太松或导纱器安装不正确。

8跳纱

由于针上没有纱线，导致了意外的浮动。

9直花

由一根纵行形成的针迹或线比另一根纵行更紧或更松。这可能是由于针在针槽中太紧所致。

10个漏洞

由于在一定的路径上断纱，在织物上形成一个大孔，这妨碍了织造的进行。

11线圈脱离

在行中，线圈是连续分离的。

12倾斜

织物上的图案或直条，在织物的宽度范围内，但不垂直于织物的侧面。

13针松动，河北涤棉双面布，组织松弛

薄或结构不良的针织品。

14个停车吧

停止针织机时，在织物上形成的横杆。这是由于纱线张力不均匀造成的。

耐用性

该结构松散，易磨损且强度低，特别是当纱线断头或线圈从线上折断时，会导致线和线圈之间的分离。该特性是针织物独特的分散性。通常，针织物的容易剥离会影响外观和穿着牢度，因此织物的耐久性差。

可扩展性

针织物中的同一根纱线形成水平或垂直关系，并且当其在某一个方向上缩回并且可以在各个方向上拉伸时，可拉伸性大并且弹性良好。因此，它是柔性的并且佩戴适体，该适体不仅反映人体的曲线，而且不妨碍运动。

针织面料的优缺点

针织面料的优点：质地柔软，吸湿，涤棉双面布厂商，出色的弹性和延展性以及可制造性。针织物穿着舒适，合身且无拘束，充分体现了人体曲线。

针织面料的缺点：易于分散，卷曲，易于钩挂，不如机织物强。

涤棉双面布厂家批发-河北涤棉双面布-锦鸿(查看)由虞城县锦鸿针织品加工厂提供。行路致远，砥砺前行

。虞城县锦鸿针织品加工厂（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为棉类系列面料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!