

# 热镀锌钢结构拉杆|热镀锌拉条

产品名称	热镀锌钢结构拉杆 热镀锌拉条
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

钢结构的上游走业为钢铁等原材料供应行业钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及H型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。

并网光伏发电系统是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性，可以根据需要并入或退出电网，还具有备用电源的功能，当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑；不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能，光伏拉条，一般安装在较大型的系统上。

### 热镀锌电力六角螺栓的概述

热镀锌螺栓也称热浸锌螺栓，是经过加热镀锌处理生产出的特种螺栓制品，广泛应用于工业基础设施建设和机械加工。

### 热镀锌螺栓的生产工艺

热镀锌螺栓也称热浸锌螺栓，是将螺栓，经过除油、除锈，呈现出无污、浸润的表面，立即浸入到预先将锌加热融熔了的镀槽中去，在工件表面形成一层锌镀层的方法。

冷镀锌则是将同样经过了除油、除锈，呈现出无污、浸润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上，阳极用

锌。接通直流电源，阳极上的锌离子向阴极迁移，并在阴极上放电，使工件镀上一层锌层的方法。

### 热镀锌电力六角螺栓注意事项

产品的质量：表面浮锈、油污、螺母孔壁有毛刺、焊瘤等都应清理干净；接触摩擦面处理后要达到规定的抗划移系数要求。使用的高强度热镀锌螺栓应有配套的螺栓、垫圈，使用时要按配套使用，不得互换；处理好的构件摩擦面安装时不许沾油污、泥土等杂物；安装时组件摩擦面应该保持干燥，不要在雨中作业；在安装前严格的检查并校正连接的钢板的变形；安装时禁止锤击打入螺母来防止螺母丝扣受损；使用时定期的检测的电动扳手，来保证扭矩的准确度，并按正确的扭紧顺序操作。

安装的安全技术：1、使用活动扳手的扳口尺寸应于螺母的尺寸相符，不应使用小扳手上加套管。高空中作业应使用死扳手，如用活扳手时用绳子拴牢，人要系好安全带；组装钢构件连接螺栓时，严禁用手插连接面或探摸螺孔，取放垫铁板时，手指应放在垫铁板的两侧。

大家在对热镀锌螺栓施工时一定要注意以上几方面的问题，避免一些不必要的麻烦发生。