

普旭真空泵单价 普旭真空泵 明胜机电

产品名称	普旭真空泵单价 普旭真空泵 明胜机电
公司名称	惠州市明胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大湖溪湖溪大道二街12号
联系电话	13421663186

产品详情

1、首先要了解泵的类型、特点、现在状况。了解使用要求，确定修理目标。在进行维修之前，准备好检测手段。

2、判断故障，确诊故障。判断准，可省事。确诊要验证。

3、排除故障，先简后繁，先易后难。无须拆卸的不拆。以减少由于缺少专用工具和操作不当引起新的损伤，减少位置变化和跑合运转时间。一般的说，拼接式转子是不可拆卸的，否则形位公差就不保，转子就报废了。

4、有毒有害、有腐蚀性的泵，应请用户先行清洗，并告知必要的防护措施，以保障维修人员的健康。

5、故障分类。建议把故障分为运转故障和性能故障。运转故障可包括泵不转；性能故障可包括极限压力、极限全压力、抽气效率、噪声、喷油、气镇性能等不达标或不能满足要求。

6、故障判断与诊断列举

1) 泵不转。情况不明不能先开泵，以免加重故障。用手能盘动和不能盘动。

泵能盘动而不转。原因可以是联轴器故障；皮带打滑；电机接线有误；电机损坏；电源没电等。

不能盘动或盘起来很重的，原因可以是因为起泵温太低，泵油粘度太高；设计制造原因的停泵返油太多。油位太高引起的停泵返油太多(加油太多，或有水汽在泵中凝结，或在排气管中凝结的水流回泵中)；有异物在泵内(进气管中的焊渣、氧化物；旋片弹簧等泵零件的碎屑；旋片变形卡住；发生了咬合(铜套、转子、中壁、泵盖、定子、轴承)。

2) 泵温太高。指低级排气阀附近测得的高油温超过使用说明书规定值。由于泵温升高会使泵油粘度大幅下降，并使泵油的饱和蒸汽压升高，使泵的极限压力升高和抽气效率下降；使橡胶件容易老化；热膨胀使运转间隙缩小，特别是某些非金属旋片的厚度方向和铜套内孔间隙，影响泵运转的可靠性。泵温太高的原因可以是泵环境温度太高，进气温度太高，进气冷却装置失效，泵长期连续运转入口压力太高；水

冷泵冷却水量不足，循环水设计效果不佳；温控水量调节阀失效等。

3) 漏油。可以发生在轴封，油箱与泵零部件的密封面，放油塞、油标、油孔闷头、定子部件与支座的通孔连接处，气镇阀(例如2X-8)等部位。可由密封件老化，安装不当，损坏失效，表面不平整、有杂质、粗糙和铸件疏松等引起。如果停泵后返油，油会进入气镇阀，不关气镇阀可能会漏油。

自制橡胶垫时，一定要用耐油橡胶，要按照原设计形状，密封面太大时压不紧会漏油。

4) 漏水可以发生在水管接头，水套闷盖平面，放水孔螺塞，放水阀等处，水套钻穿，铸件缺陷，冻裂，也可能导致漏水。

5) 大功率超标。可由长期连续作入口压力太高、排气压力太高、杂物进入发生咬合、泵温太高、旋片等配合间隙太小、电压太高、泵液返入泵内太多等引起，会使电机损坏。应尽量避免在功率附近长期连续运转。如果表面有沉积物，要定期拆开清除。

6) 极限压力不达标。

可由外漏、内漏、油孔堵塞、泵油质量不良或污染变质、有水汽等可凝性物质、仪器仪表失真、泵运转不正常等引起。

外漏较多时，排气口可看到白色蒸汽。油标处有较多气泡，普旭真空泵，手在排气口上可感到排气压力。低级排气阀处油面有较多气泡。功率会有所增加。这时，首先应检查气镇阀是否已关好。由于新泵出厂每台都在泵口测极限压力，所以如有外漏现象，应对泵口及管道、阀门、容器逐一检查。外轴封失效、油杯无油、油孔闷头漏气也可造成外漏。内漏可由泵内的运动间隙、排气阀座平面、排气阀的密封面、内轴封、泵盖平面、进气管、气镇阀密封件等引起。磨损、腐蚀、咬合会使运转间隙加大。油孔阻塞时，打开加油孔听，泵的噪声会较轻，在油箱 如果泵油清洁，长期存放未用，可开气镇阀净化泵内水汽。若无效，要检查仪表。若泵油发黄发白已乳化，可全开气镇，调大气镇量净化运转，必要时可在泵口放入适量气体运转，可加快净化过程。若抽入其他挥发性气体或液体，要及时换油，必要时请洗油箱。有些泵，在级间气道里会沉积泵液，为取得好的换油效果，要设法把沉积泵液排出。

极限压力是用座式压缩式真空计测量的。

用经校准的热偶真空计等全压力计测量时，测得值会增加。注意热偶真空计的规管要配对校准。建议备用一只同时校准的规管，以备怀疑规管污染失真时进行对比。

极限压力升高会使高真空时段的抽气效率下降，也会使极限全压力升高。可以参照上述介绍来判断、检查、处理抽气效率下降和极限全压力升高的故障。

7) 噪声。泵的结构设计，电机与泵轴承的噪声，旋片等运动件是否滑畅、进油量太多、风扇、传动件产生的噪声、进气量大，开气镇运转、挡油板等泵内零件松动，安装不平等引起振动，都会影响泵的噪声。

8) 喷油。防止喷油用的油盒回油孔的大小、位置、密封状况，挡油板的设计、安装，排气口部分的减雾器、挡油帽、气分离器，油位的高低，进油量的大小，都会影响泵的喷油，泵门敞开抽大气时，直联泵排气口的气流速度可以高达30m/s，吹开油面时，泵内的循环油和气流带出的油就将考验防止喷油的各项措施。

7、其他。有些泵有油泵，普旭真空泵价格，有油分离器，有油路上的单向阀，有消雾器，有入口过滤器(防油蒸汽返流用)，有入口灰尘过滤器等部件或附件，也要进行检查。油泵失效将使泵的润滑和密封失效，消雾器失效，有可能使排气压力升高，功率加大，损坏电机，入口过滤器失效可使进气阻力增大，抽速下降，抽气效率下降。

8、清洗。不宜浸洗，以免洗液进入拼接转了内部，不易排出。

9、拆装。要按照使用说明书推荐和规定有序进行，记好位置，合理摆放，以免错装。

随着环境污染的日益严重、温室效应的不断加剧，绿色环保已经成为了一个世界性的话题，要想解决这个问题需要全社会人的共同努力，普旭真空泵排气过滤器也做出了自己的努力。下面我们就来看看普旭真空泵排气过滤器设计中的环保理念。

新研发的环保型滤芯可以用于过滤掉油系统中外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要的安装位置有吸油路上、旁路上、回油管路上等。在工业上品液压油在使用时也经常会混入一些杂质，包括有水、空气、机械杂质等，这些杂质的存在会加重机械腐蚀、增加磨损、降低工作效率甚至会减少设备的使用寿命，造成生产事故的发生。普旭真空泵排气过滤器的使用可以轻松解决这些问题。

对于滤油机来说主要作用就是去除污染物，过滤器是其中的关键部位，所以说滤芯的选择是至关重要的。为您提供质、可靠的过滤器，欢迎您随时前来订购。

现货0531000002油过滤器适用于普旭真空泵RA，RC，0025，0040，普旭水环式真空泵，0063，0100等型号真空泵。适用于真空泵润滑油过滤器，可延长真空泵的使用寿命：降低系统元件的机械磨损，过滤效率达99%以上。

现货0531000001油过滤器适用于普旭真空泵RA/RC 160/202/250/302等型号真空泵。适用于真空泵润滑油过滤器，可延长真空泵的使用寿命：降低系统元件的机械磨损，过滤效率达99%以上。

特价原厂普旭/博世进口真空泵油过滤器（油隔）适合型号RA/RC 25/40/63/100RA/RC 160/202/250/302油过滤器编号0531000002，0531000001，0531000005

现货0532000003空气过滤器适用于普旭真空泵RA，RC，0063，0100等型号真空泵。适用于各类真空泵，气泵风机的吸入端，有效防止固体颗粒及灰尘被吸入机器，降低机械磨损，延长机械使用寿命，过滤精度达0.3UM。

特价原厂普旭/博世进口真空泵空气过滤芯(空隔)适合型号RA/RC 21/25/40RA/RC 63/100/160 RA/RC 202/250/302RA/RC 400/630空气过滤芯（油隔）编号0532000005，0532000002，0532000003，0532000004，0532000006

现货0532000507油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 400，630等型号真空泵。广泛应用于吸塑机，橡胶硫化机，印刷机，食品包装机，医院负压系统等等。13802399381 0769-89129780（韦工）

现货0532000512油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 25，40等型号真空泵。广泛应用于吸塑机，橡胶硫化机，印刷机，食品包装机，医院负压系统等等。

现货0532000508油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630等型号真空泵。广泛应用于吸塑机，橡胶硫化机，印刷机，食品包装机，医院负压系统等等。

现货0532000509油雾分离器适用于普旭真空泵RA，RC，0063，0100等型号真空泵。广泛应用于吸塑机，橡胶硫化机，印刷机，食品包装机，普旭真空泵单价，医院负压系统等等。

特价原厂普旭/博世进口真空泵排气过滤器适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630编号0532000512 , 0532000509 , 0532000508 , 0532000507

真空泵排气滤芯（油雾分离器）保养规范:排气背压超过0.6kgf时需要更换，或观察到排气中有白雾时必须更换常规型号:0532000507 0532000508 0532000509

现货原厂普旭/博世进口真空泵油雾过滤器适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630编号0532140156 , 0532140157 , 0532140159 , 0532140160

现货原厂普旭/博世干式真空泵叶片适合型号SV/SD系列1003 , 1005 , 1008 , D1004 , 1006 , 1010 , 1016 , 1025 , 1040 , 1063 , 1080 , 1100 , 1140

现货原厂普旭/博世进口真空泵叶片适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/205 RA/RC 250/255/302/305

现货原厂普旭/博世进口真空泵轴承适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630 适合轴承编号0473103122 , 0473103123 , 0473507139 , 0473000009

普旭真空泵单价-普旭真空泵-明胜机电(查看)由惠州市明胜机电设备有限公司提供。惠州市明胜机电设备有限公司（www.hzmszk.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！