

# 冷凝结晶切片机大的厂家 无锡双盛石化 广西冷凝结晶切片机

产品名称	冷凝结晶切片机大的厂家 无锡双盛石化 广西冷凝结晶切片机
公司名称	无锡双盛石化装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园负来桥路10号
联系电话	18018396999

## 产品详情

### 使用冷凝切片机的几点注意事项

一、对于切片机带有电器的部分，是必须直接进行接地处理的，冷凝结晶切片机大的厂家，而且因为其变频器在结构上较为复杂，因此在使用之前，应该详细的阅读使用说明书，避免在程序上出现错乱，并导致整个设备都不能正常使用。

二、切片机下料盆和下料口都属于高温区域，应该避免出现接触。其中切片机的蜗轮减速机在开始生产之前，还需要添加适量的齿轮油。

### 有关连续式切片机的性能和特点

一、采用的是触摸显示屏的操纵页面；二、模具关键采用的是五金的激光刀模，每对刀开展磨一次以后，最少能够应用三十万次上下，全部模具在使用寿命上能够做到两千百次左右；三、并且模具关键都是采用了伺服电机的电机开展驱动器，冷凝结晶切片机使用范围，因而全部平稳的特性都很好，并且精密度也较高；四、结构类型模具采用的是分离式，全部切片的长短也没有一切的废弃物；五、极片能够积极的开展放卷，广西冷凝结晶切片机，可以对放卷的支撑力，及其张卷的速率等开展调整，并设定的有放卷的纠偏装置；六、具有了警报，及其全自动确诊和记数的有关作用；七、在极片进料上，关键采用的是吸盘和吸料，立即的将其传至料盒和输送皮带的表层上。

为了充分发挥切片机的良好性能，在使用一段时间之后，用户需要及时查看刀片的磨损情况。如果发现刀片磨损严重，冷凝结晶切片机的冷却方试，那么就需要及时进行磨刀。在磨刀的时候，由于不同人的手法不同，不过总体应当把握一个基本原则，那就是必须要将刀口全部磨到，使其平衡一致。

不仅如此，还要注意确保切片机刀片的平度。大家应当知道，其实在实际切片的过程中，刀片的中部使用较多，而且耗损比较明显，因而在磨刀的时候，一定要照顾到平衡，以免使用日久后刀口形成月牙状，影响切片质量。

冷凝结晶切片机大的厂家-无锡双盛石化-广西冷凝结晶切片机由无锡双盛石化装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡双盛石化装备有限公司（[www.qiebianjicn.com/](http://www.qiebianjicn.com/)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为反应器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!